


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|--|---|
|  <p>ARQUITECTURA E INGENIERÍA</p> | <p>CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ</p> | <p>INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ</p> |


**INFORME DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL CUBIERTA
INSTITUCIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA SEDE PRINCIPAL**

**MUNICIPIO DE ARGELIA
CABECERA MUNICIPAL**



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

ARGELIA, NOVIEMBRE DE 2022

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

HOJA DE CONTROL

| ENTIDAD | RESPONSABLE | EJEMPLARES |
|---------|-------------|------------|
| | | |
| | | |
| | | |

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

| ÍNDICE VERSIÓN | SECCION MODIFICADA | FECHA DE MODIFICACIÓN | OBSERVACIONES |
|-------------------|--------------------|--------------------------|---------------|
| 0 | | | |
| 1 | | | |
| 2 | | | |

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

| TITULO DOCUMENTO: | | INFORME DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL ESTRUCTURA DE CUBIERTA | | | |
|--|--|--|----------------------------|---|---|
| DOCUMENTO No: | | No. 1 | | | |
| A P R O B A C I Ó N | NUMERO DE REVISIÓN | | 0 | 1 | 2 |
| | RESPONSABLE POR ELABORACIÓN "Profesional que elabora documento" | Nombre: | ING. JOSÉ LÓPEZ BUSTAMANTE | | |
| | | Firma: | | | |
| | | Fecha: | NOVIEMBRE DE 2022 | | |
| | RESPONSABLE REVISIÓN "Director de Estudios" | Nombre: | ING. LICETH RAMÍREZ | | |
| | | Firma: | | | |
| | | Fecha: | NOVIEMBRE DE 2022 | | |
| | RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Estudios" | Nombre: | FUNDACIÓN BIBLIOTEC | | |
| | | Firma: | | | |
| | | Fecha: | NOVIEMBRE DE 2022 | | |



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|---|------------|
| 1 INTRODUCCIÓN..... | 4 |
| 2 LOCALIZACIÓN..... | 4 |
| 2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO..... | 6 |
| 2.1.1 ESPACIO 1: Aula Múltiple y Salón agropecuaria 3 | 8 |
| 2.1.1 ESPACIO 2 Aula agropecuaria 2, Aula Agropecuaria 1, Aula Sociales 2, Aula Sociales 1..... | 9 |
| 2.1.3 ESPACIO 3: Matemáticas 1, Matemáticas 2, Filosofía..... | 10 |
| 2.1.4 ESPACIO 4: Español 1, Español 2, Español 3, Español 4..... | 11 |
| 3. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA..... | 12 |
| 3.1 RESEÑA HISTÓRICA E INFORMACIÓN ENCONTRADA DE LA SEDE..... | 12 |
| 3.2 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA..... | 13 |
| 3.3 DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL..... | 18 |
| 4 CHEQUEO ESTRUCTURAL..... | 25 |
| 4.1 ESPACIO 1..... | 25 |
| 4.2 ESPACIO 2..... | 26 |
| 4.3 ESPACIO 3..... | 60 |
| 4.4 ESPACIO 4..... | 71 |
| 4.5 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL..... | 98 |
| 5 ESTRUCTURA MAMPOSTERIA | 99 |
| 6. RECOMENDACIONES..... | 99 |
| 5.1.1 ESTRUCTURA AULAS O SALONES INSTITUCIÓN EDUCATIVA ... ¡Error! Marcador no definido. | |
| 9 BIBLIOGRAFÍA..... | 102 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como objetivo establecer un diagnóstico y evaluar la estructura de cubierta de cada aula, espacio o salón de la **INSTITUCIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA SEDE PRINCIPAL**, ubicada en la cabecera municipal de Argelia, Cauca.

Dentro de los parámetros generales se dispone de la evaluación de la cubierta existente, y modelada bajo las cargas de diseño dispuesta en la NSR- 10, motivo que toda la infraestructura ha sido construida antes de la mencionada norma, todo con la finalidad de conocer el estado estructural actual del comportamiento del sistema de la estructura metálica que sirve como soporte para la cubierta en asbesto cemento existente; del mismo modo se evaluará el comportamiento del sistema estructural existente que soportará la cubierta MAX TRAPEZOIDAL A360 marca AJOVER bajo las condiciones de cargas viva y muerta dispuesta con la **NSR-10**, toda vez que el material de cubierta mencionado es el material propuesto en el informe del diseño arquitectónico de la cubierta.

Es muy importante mencionar que si bien es cierto el manto de cubierta que se seleccionó como material de reposición es más liviano que el material de asbesto cemento existente, y que a primera vista se concluye que por ser este último un material más pesado que la hoja MAX TRAPEZOIDAL A360 marca AJOVER, la estructura se somete a menos carga, se debe resaltar que las condiciones de carga de la NSR-10 son con factores de mayoración de cargas que afectan el comportamiento y generan conclusiones que en algunos casos serán del reforzamiento de la estructura de cubierta, teniendo en cuenta los tipos de cerchas, correas metálicas, separación de elementos, pendiente de cubierta y demás factores de relevancia.


Para determinar el estado del sistema estructural de la cubierta de cada aula se definieron tres etapas que se pueden resumir así:

- Etapa 1: Levantamiento arquitectónico y estructural
- Etapa 2: Exploración
- Etapa 3: Diagnóstico y recomendaciones

2 LOCALIZACIÓN

La **INSTITUCIÓN TÉCNICA AGRÍCOLA SEDE PRINCIPAL**, se encuentra ubicada en la cabecera municipal del municipio de Argelia, Cauca. Esta sede cuenta con un área construida de 999 m², en la que se plantea el

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

objeto de evaluar la capacidad de resistencia de la edificación, ante un cambio de la cubierta existente. En la figura siguiente se presenta la localización general del sitio de estudio.




Ilustración 1: Localización general sitio de estudio



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |



Imagen Satelital ITA Sede Principal


La institución educativa objeto del presente informe se encuentra localizada en la cabecera municipal del municipio de Argelia Cauca sobre la vía principal en pavimento en concreto hidráulico, con facilidad de acceso vehicular y peatonal para cada una de las sedes que se describirán en el presente documento

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

2.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO


2.1.1 ESPACIO 1: Aula Múltiple y Salón agropecuaria 3

| | |
|---|--|
|  |  |
| CUBIERTA AULA MÚLTIPLE | CERCHA METÁLICA AULA MÚLTIPLE |
|  |  |
| ACCESO AULA MÚLTIPLE | ESTRUCTURA METÁLICA CON ALTO GRADO DE OXIDACIÓN AGROPECUARIA 3 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


2.1.2 ESPACIO 2: Aula agropecuaria 2, Aula Agropecuaria 1, Aula Sociales 2, Aula Sociales 1

| | |
|---|--|
|  |  |
| Aula Agropecuaria 2 | Aula Acceso Agropecuaria 1 |
|  |  |
| Aula Sociales 2 | Aula Sociales 1 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

2.1.3 ESPACIO 3: Matemáticas 1, Matemáticas 2, Filosofía


| | |
|--|---|
|  |  |
| Corredor espacio 3 | Acceso Matemáticas 1 |
|  | |
| Aula Filosofía | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

2.1.4 ESPACIO 4: Español 1, Español 2, Español 3, Español 4



Aula Español1




Aula Español 2



Aula Español 3



Aula Español 4


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

3. INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA INFRAESTRUCTURA

3.1 ANTECEDENTES

3.1.1 RESEÑA HISTORICA E INFORMACIÓN ENCONTRADA DE LA SEDE

Motivo que es determinante establecer la vetustez de cada infraestructura citada, con el propósito de elaboración del presente informe estructural, resaltando que de acuerdo a las visitas de campo realizadas, diagnóstico estructural y los levantamientos arquitectónicos iniciales se pudo observar que las diferentes sedes obedecen a sistemas estructurales distintos y de diferente época de construcción de acuerdo al estado de los materiales hallados, el suscrito consultor se dirigió a la Entidad Territorial Municipio de Argelia para determinar el año de construcción de cada bloque, la respuesta del municipio fue la siguiente:




| ESPACIO DETERMINADO | N° | FUNCION AULA EDUCATIVA | AÑO DE CONSTRUCCION |
|---------------------|----|------------------------|---------------------|
| ESPACIO 1 | 1 | AULA MULTIPLE | 1987 |
| | 2 | AULA AGROPECUARIA 3 | |

3.2 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

[illegible]

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**


**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PLANTA DE CUBIERTA AULA MÚLTIPLE Y AULA AGROPECUARIA 3


**PLANTA DE ESTRUCTURA
CUBIERTA AULA MÚLTIPLE Y
AULA AGROPECUARIA 3**

La estructura de cubierta está compuesta por cerchas metálicas que sirven de apoyo de las hojas de asbesto cemento existente, la mencionada estructura metálica está en buenas condiciones, sin embargo es pertinente ejecutar acciones de mantenimiento de la carpintería metálica mediante pintura con anticorrosivo.


La estructura de cubierta, motivo del diseño arquitectónico existente presenta el manejo del agua en varias direcciones, hecho que obliga a la existencia de los elementos de cubierta limatesa y limahoya los cuales están sostenidos sobre cerchas metálicas, estos elementos estructurales son objeto fundamental del análisis estructural.




ARQUITECTURA E INGENIERÍA

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

Espacio 2: Aula educación física, Aula agropecuaria 2, Aula Agropecuaria 1, Aula Sociales 2, Aula Sociales 1



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022





ARQUITECTURA E INGENIERÍA

CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ


INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ


Espacio 3: Matemáticas 1, Matemáticas 2, Filosofía



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


Espacio 4: Español 1, Español 2, Español 3, Español 4



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|--|---|
|  <p>ARQUITECTURA E INGENIERÍA</p> | <p>CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ</p> | <p>INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ</p> |

3.3. DESCRIPCIÓN SISTEMA ESTRUCTURAL CUBIERTA

Espacio 1: Aula Agropecuaria y Aula Múltiple




SECCIÓN CERCHA (1)

SECCIÓN CERCHA (2)

SECCIÓN CERCHA(3)

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022




ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**


**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

CORREA METÁLICA AULA MÚLTIPLE



SECCIÓN CORREA


ESC: 1:10



ALZADO CORREA


ESC: 1:10

CORREA METÁLICA AULA AGROPECUARIA 3




SECCIÓN CORREA

ESC: 1:10



ALZADO CORREA


ESC: 1:10

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|--|---|
|  <p>ARQUITECTURA E INGENIERÍA</p> | <p>CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ</p> | <p>INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ</p> |

Espacio 2: Aula educación física, Aula agropecuaria 2, Aula Agropecuaria 1, Aula Sociales 2, Aula Sociales 1


DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA SOCIALES 1) (ESPACIO 2)




SECCIÓN CORREA

ESC: 1:10




ALZADO CORREA

ESC: 1:10




DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA SOCIALES 2) (ESPACIO 2)




SECCIÓN CORREA


ESC: 1:10



ALZADO CORREA

ESC: 1:10






ARQUITECTURA E INGENIERÍA

CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ

INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ


DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AGROPECUARIAS 1-2 EDUCACIÓN FÍSICA) (ESPACIO 2)




SECCIÓN CORREA

ESC: 1:10



ALZADO CORREA

ESC: 1:10




PLANTA CORREA

Espacio 3: Matemáticas 1, Matemáticas 2, Filosofía


DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA MATEMATICAS 1-2-FILOSOFIA) (ESPACIO 3)




SECCIÓN CORREA

ESC: 1:10




ALZADO CORREA

ESC: 1:10





PLANTA CORREA

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|--|---|
|  <p>ARQUITECTURA E INGENIERÍA</p> | <p>CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ</p> | <p>INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ</p> |

Espacio 4: Español 1, Español 2, Español 3, Español 4



DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA ESPAÑOL 1) (ESPACIO 4)



SECCIÓN CORREA

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA ESPAÑOL 2) (ESPACIO 4)




SECCIÓN CORREA


ESC: 1:10

ALZADO CORREA

ESC: 1:10




PLANTA CORREA

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA ESPAÑOL 3)

(ESPACIO 4)




SECCIÓN CORREA




DETALLES ESTRUCTURALES

I.E AGRICOLA DE ARGELIA (AULA ESPAÑOL 4)


(ESPACIO 4)



SECCIÓN CORREA



La estructura metálica de cubierta, compuesta en su gran mayoría por cerchas de dimensiones variables presenta, en algunos casos, oxidación en los extremos, y de manera general se observó falta de pintura en gran

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

parte del elemento, esto por esto que se debe ejecutar mantenimiento de la mencionada estructura a través de pintura de toda la infraestructura metálica de cubierta con su correspondiente anticorrosivo.

Las cerchas metálicas no presentan pandeos, a pesar que a lo largo de la estructura hay elementos en la celosía y en el refuerzo principal con geometría variable, muy posiblemente producto que fueron elaborados sin tener en cuenta ningún tipo de norma técnica; sin embargo no presentan elementos deformados por la flexión producto de las cargas de la cubierta de asbesto cemento existente.

Frente a las hojas de cubierta en asbesto cemento, algunas presenta buen estado motivo que se presume que han sido objeto de reposición, sin embargo la gran mayoría tiene filtraciones como también manchas y pintura descascarada producido por humedad. Esta situación es indicador de desprendimiento de las fibras de asbesto que generan serias complicaciones de salud.

3.4 CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

Esta clasificación se realiza con base en el tipo de uso y ocupación que se le esté dando a la edificación; para el caso de las estructuras educativas, pertenece al grupo de uso III que son estructuras de atención a la comunidad

A continuación, se extrae el artículo A.2.5.1.2 de la NSR-10.

A.2.5.1.2 — Grupo III — Edificaciones de atención a la comunidad — Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo IV. Este grupo debe incluir:

- (a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, cuarteles de las fuerzas armadas, y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres,
- (b) Garajes de vehículos de emergencia,
- (c) Estructuras y equipos de centros de atención de emergencias,
- (d) Guarderías, escuelas, colegios, universidades y otros centros de enseñanza,
- (e) Aquellas del grupo II para las que el propietario desee contar con seguridad adicional, y
- (f) Aquellas otras que la administración municipal, distrital, departamental o nacional designe como tales.


Ilustración 7 Clasificación de la Estructura de acuerdo al reglamento NSR-10

3.5 RECOPIACIÓN DE LA INFORMACION TÉCNICA EXISTENTE

No fue posible encontrar planos de construcción, de parte de la Entidad Territorial, ni ningún otro documento de carácter técnico, adicional a esto el estudio se apoyó en el levantamiento arquitectónico y las exploraciones estructurales realizadas en sitio para hacer el diagnostico estructural.

3.6 UBICACIÓN EN EL MAPA DE AMENAZA SÍSMICA (NSR-10)

Página 23 de 101

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

De acuerdo al apéndice de la NSR-10 (Titulo A), este municipio cuenta con las siguientes características:

| MUNICIPIO | Aa | Av | ZONA DE AMENAZA SÍSMICA. |
|----------------|------|-----|--------------------------|
| ARGELIA, CAUCA | 0.25 | 0.2 | ALTA |

4. CHEQUEO ESTRUCTURAL


Dada la información encontrada y con el fin de confirmar y determinar las condiciones actuales de las edificaciones, se han desarrollado las labores necesarias para establecer el sistema estructural de la cubierta existente, teniendo en cuenta las visitas de campo, la inspección visual y sobre el levantamiento estructural con el cual se modelado el comportamiento de la estructura y la validación del cumplimiento no o de las normas sismo resistente NR-10. La finalidad del presente chequeo es evaluar la correa con más separación o más crítica, con la finalidad de validar el comportamiento en su fase de mayor carga.

4.1 ESPACIO 1

Motivo del mal proceso constructivo de la carpintería metálica, se debe hacer las siguientes observaciones:


Las correas metálicas deben estar apoyadas sobre los nudos de la cercha; todos los elementos de la estructura metálica solo pueden soportar carga axial y no momentos en el elemento, y se puede apreciar esta situación mediante las visitas de campo; se hizo la observación a las 3 cerchas existentes.

| | |
|---|--|
|  |  |
| Cercha Aula Múltiple | Error constructivo en localización correas |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |



Error constructivo en transmisión de cargas de correa a cercha



Error constructivo en transmisión de cargas de correa a cercha


Así las cosas se deberá redistribuir las correas de tal forma que se instalen en los nudos de la cercha metálica, y en caso que se requiera apoyos adicionales se deberá suministrar Perfil C 50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro; hasta antes no se haga la redistribución de correas, no se podrá validar el comportamiento de la estructura.

4.2 ESPACIO 2


INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA NSR 10

CHEQUEO ESPACIO 2 AULA AGROPECAURIA 1- AGROPECUARIAS 2 Y EDUCACIÓN FÍSICA ENTRE EJES 5 Y 8

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 2.00 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 9.32 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 106 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 1152 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|--|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 3519 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 2.01 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 2.01 | > | As sum (cm2)= 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECALCULAR |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)


| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 2482 | kg/cm2 | |
| kl/r = | | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 0 | cm | |
| Lc (cm) = | 16 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 0 | < | Lc (cm)= 16 |

RECALCULAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



ARQUITECTURA E INGENIERÍA


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 32.89 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 17.4 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 15.5 | |
| Yb (cm) = | y'b+Diam2/2= | 18.0 | |
| Yt (cm) = | H-yb = | 16.0 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 9.32 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 106 | |
| M (Kg-m) = | 1152 | |
| Ixx (cm4) = | 773 | |
| Sxx^t (cm3) = | Ixx/Yt = | 48 |
| Sxx^b (cm3) = | Ixx/Yb = | 43 |
| Rx (cm) = | (Ixx/(2*A1+A2))^(1/2)= | 17 |
| B(cm) = | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| b(cm) = | 9.05 | |
| R y (cm) = | b/2 = | 4.5 |
| Iyy (cm4) = | 2*A1*Ry^2 = | 29.03 |
| Syy t (cm3) = | Syy b = Iyy /Ry = | 6.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | |
|------------------|----------------------|
| q (kg) = | 106 |
| α (rad) = | 0.16 |
| Cos α = | 0.96 |
| Sen α = | 0.16 |
| qx = | q Cos α = 101 |
| qy = | q Sen α = 17 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-----------|--|
| F (L/3) = | (q Cos α *Lcer^2)/(9*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(90*1/2*Syyt)= |
| F (L/3) = | 2541 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|-----------|---|
| F (L/2) = | (q Cos α *Lcer^2)/(8*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(360*1/2*Syyt)= |
| F (L/2) = | 2405 kg/cm2 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA CHEQUEO ESPACIO 2 AULA SOCIALES 1 ENTRE EJES 1 Y 2 | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--|--------------|---|--------------------------|-------|----|
| CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | |
| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
| ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 |
| Ba1 (crítico)= | 1.09 | m | Ba2 (crítico)= | 1.09 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.08 | m | Bf2 (crítico)= | 1.06 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.09 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.08 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.09 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.1 | m | L2 entre apoyos = | 7.1 | m | L entre apoyos= | 7.10 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 7.70 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 7.63 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 7.70 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 18 | % | Pendiente 2 (P2) = | 27 | % | Pendiente 1 (P1) = | 18.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 1 | m | Altura 2 (H2) = | 1.34 | m | Altura 1 (H1) = | 1.00 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m2) | 3.17 | Kg/m2 | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m2) | 18.17 | kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1,2D+1,6Lr) | 778 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m2) | 53.17 | kg/m2 | | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

| CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000 | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|--------------|---|-----------------------------|-------|----|
| ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 |
| Ba1 (crítico)= | 1.09 | m | Ba2 (crítico)= | 1.09 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | 10.09 | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.08 | m | Bf2 (crítico)= | 1.06 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.09 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.08 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.09 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.1 | m | L2 entre apoyos = | 7.1 | m | L entre apoyos= | 7.10 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 7.70 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 7.63 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 7.70 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 18 | % | Pendiente 2 (P2) = | 27 | % | Pendiente 1 (P1) = | 18.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 1 | m | Altura 2 (H2) = | 1.34 | m | Altura 1 (H1) = | 1.00 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m2) | 15 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m2) | 30 | Kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 500 | (N/m2) | 50 | kg/m2 | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1,2D+1.6Lr) | 1160 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.12 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 800 | (N/m2) | 80 | kg/m2 | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS


NORMA NSR 98

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.5-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|---|
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |


NORMA NSR 10

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

L_r = carga sobre la cubierta



INSTITUCIÓN AGRÍCOLO DE ARGELIA - ESPACIO 2 AULA SOCIALES 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO ESPACIO 2 AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4 | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|--------------|---|--------------------------|-------|----|
| CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | |
| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
| ENTRE EJES | 3 | 4 | ENTRE EJES | 3 | 4 | ENTRE EJES | 3 | 4 |
| Ba1 (crítico)= | 1.66 | m | Ba2 (crítico)= | 1.66 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.57 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.65 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.62 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.65 | m |
| L1 entre apoyos= | 6.57 | m | L2 entre apoyos = | 6.57 | m | L entre apoyos= | 6.57 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 10.84 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 10.61 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 10.84 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 18 | % | Pendiente 2 (P2) = | 14 | % | Pendiente 1 (P1) = | 18.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.88 | m | Altura 2 (H2) = | 0.64 | m | Altura 1 (H1) = | 0.88 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m2) | 3.17 | Kg/m2 | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m2) | 18.17 | kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1,2D+1,6Lr) | 778 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m2) | 53.17 | kg/m2 | | | | |


Lr= carga sobre la cubierta

350

| CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000 | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--|--------------|---|-----------------------------|-------|----|
| ENTRE EJES | 3 | 4 | ENTRE EJES | 3 | 4 | ENTRE EJES | 3 | 4 |
| Ba1 (crítico)= | 1.66 | m | Ba2 (crítico)= | 1.66 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | 10.09 | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.57 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.65 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.62 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.65 | m |
| L1 entre apoyos= | 6.57 | m | L2 entre apoyos = | 6.57 | m | L entre apoyos= | 6.57 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 10.84 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 10.61 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 10.84 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 18 | % | Pendiente 2 (P2) = | 14 | % | Pendiente 1 (P1) = | 18.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.88 | m | Altura 2 (H2) = | 0.64 | m | Altura 1 (H1) = | 0.88 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m2) | 15 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m2) | 30 | Kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1,2D+1.6Lr) | 920 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.09 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 650 | (N/m2) | 65 | kg/m2 | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS


NORMA NSR 98

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.5-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|---|
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |


NORMA NSR 10

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

L_r = carga sobre la cubierta



INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO ESPACIO 2 AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA -CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 10

AULA SOCIALES 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.09 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 7.10 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 58 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 364 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.22 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.21 | |
| C = T = M/Jd = | 1754 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.00 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 1.00 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|--|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.54 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 690 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 123 | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos | |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 39 | cm | |
| Lc (cm) = | 28 | Cuál es la longitud a compresión? | |
| L (cm) = | 39 | > | Lc (cm)= 28 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA


| | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|---|
| Hc= | $h-D1/2 -D2/2$ | | |
| Hc= | 20.73 | cm | Altura recalculada |
| $2*A1(cm^2) =$ | 2 Diám | 1/2 | 2.54 Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(cm^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1 (cm^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión |
| $A2 (cm^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b (cm) =$ | 13.8 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | |
| $Y't (cm) =$ | $Hc-y'b =$ | 6.9 | |
| $Yb (cm) =$ | $y'b+Diam/2=$ | 14.5 | |
| $Yt (cm) =$ | $H-yb =$ | 7.5 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.10 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 58 | |
| M (Kg-m) = | 364 | |
| $I_{xx} (cm^4) =$ | 409 | |
| $S_{xx}^t (cm^3) =$ | $I_{xx}/Y_t =$ | 54 |
| $S_{xx}^b (cm^3) =$ | $I_{xx}/Y_b =$ | 28 |
| $R_x (cm) =$ | $(I_{xx}/(2*A1+A2))^{1/2} =$ | 10 |
| $B(cm) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(cm) =$ | 8.73 | |
| $R_y (cm) =$ | $b/2 =$ | 4.4 |
| $I_{yy} (cm^4) =$ | $2*A1*R_y^2 =$ | 48.27 |
| $S_{yy}^t (cm^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy}/R_y =$ | 11.1 |

La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CORTE TRANSVERSAL



CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para


| | |
|------------------|----------------------|
| q (kg) = | 58 |
| α (rad) = | 0.20 |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 |
| $\sin \alpha =$ | 0.19 |
| $q_x =$ | $q \cos \alpha =$ 55 |
| $q_y =$ | $q \sin \alpha =$ 11 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-------------|--|
| $F (L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/3) =$ | 683 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|-------------|---|
| $F (L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/2) =$ | 669 kg/cm2 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F(L/2) = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (32 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F(L/2) = 960 \quad \text{kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F(L/2) = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F(L/2) = 1919 \quad \text{kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a(L/3) = 683 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$D1 = 1/2 \quad l(\text{cm}) = 28$$

$$D2 = 1/2$$

$$r(\text{cm}) = 0.32 \quad \text{cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas } 1/2$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 123 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l(\text{cm}) = 39 > l_{sum}(\text{cm}^2) = 28 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y(\text{cm}) = 710$$

$$L_x(\text{cm}) = 710$$

$$L(\text{cm}) = 28$$

| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| $L_x/R_x =$ | 68 | 68 | 68 |
| $L_y/R_y =$ | 163 | 81 | 54 |
| l/r | 87 | 87 | 87 |
| | <u>163</u> | <u>87</u> | <u>87</u> |
| $F_a(\text{kg/cm}^2)$ | 395 | 1024 | 1024 |
| | $f(L/2)$ | $f(L/2)$ | $f(L/3)$ |
| $f(L/T)(\text{kg/cm}^2)$ | 1919 | 960 | 683 |
| $F(L/T) < F_a$ (ok) | NO OK | OK | OK |
| $f_t(\text{kg/cm}^2) =$ | 1228 | si $f_t < 0.66 f_y$ OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CUMPLE SIN TIRANTES

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA

$$D_{velocía}(\text{cm}) = 3/8 \quad \text{Cuál es el diámetro de la correa?}$$

$$D_{velocía}(\text{cm}) = 0.95$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

$$A_s(\text{cm}^2) = 0.71 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

| Lcel (cm) | Lcer / r | fa(kg/cm²) | Vadm (kg) |
|-----------|----------|------------|-----------|
| 33 | 139 | 543 | 257 |
| 33 | 139 | 543 | 257 |


Cálculo del cortante que actúa


$$V_x(\text{Kg}) = q * (L_{cer}/2 - X)$$

$$X(\text{m}) \quad 0.275 \quad 0.55 \quad 0.825$$

$$V_x(\text{kg}) \quad 189 \quad 173 \quad 157$$

$$V_x < V_{adm} \text{ OK} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea}$$




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 10

AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m ² | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m ² | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m ² | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m ² | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.65 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 6.57 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m) = | q cub * Bafe = | 88 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy) ² / 8 = | 473 | Momento |
| fy (kg/cm ²) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m ²) = | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.25 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------------------|----------------|------|--|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.24 | |
| C = T = M/Jd = | 1995 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm ² |
| Ast (cm ²) = | 1.14 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm ²) = | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm ²) = | 1.14 | < | As sum (cm ²)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm ²) = | 0.71 | cm ² | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm ²) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 1407 | kg/cm ² | |
| kl/r = | 29 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm) = | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 7 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 7 | < | Lc (cm)= 20 |

REFORZAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|---|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | |
| Hc= | 23.89 | cm | Altura recalculada |
| $2*A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| $A2 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b (\text{cm}) =$ | 12.6 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | |
| $Y't (\text{cm}) =$ | $Hc-y'b =$ | 11.3 | |
| $Yb (\text{cm}) =$ | $y'b+\text{Diam}2/2 =$ | 13.3 | |
| $Yt (\text{cm}) =$ | $H-yb =$ | 11.7 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 6.57 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 88 | |
| M (Kg-m) = | 473 | |
| $I_{xx} (\text{cm}^4) =$ | 418 | |
| $S_{xx}^A t (\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yt =$ | 36 |
| $S_{xx}^A b (\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yb =$ | 32 |
| $R_x (\text{cm}) =$ | $(I_{xx}/(2*A1+A2))^{1/2} =$ | 12 |
| $B(\text{cm}) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.05 | |
| $R_y (\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.5 |
| $I_{yy} (\text{cm}^4) =$ | $2*A1*R_y^2 =$ | 29.03 |
| $S_{yy} t (\text{cm}^3) =$ | $S_{yy} b = I_{yy}/R_y =$ | 6.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | |
|-------------------------|----------------------|
| q (kg) = | 88 |
| $\alpha (\text{rad}) =$ | 0.17 |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 |
| $\sin \alpha =$ | 0.17 |
| $q_x =$ | $q \cos \alpha =$ 84 |
| $q_y =$ | $q \sin \alpha =$ 15 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-------------|--|
| $F (L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/3) =$ | 1355 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|-------------|---|
| $F (L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/2) =$ | 1327 kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|--------------------------------|--|---|--|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (32 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 1905 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 3807 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 1355 | kg/cm2 | |
| D1 = | 3/8 | l(cm)= | 20 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.24 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas 3/8 |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 39 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 9 | < | lsum(cm2)= 20 NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 657 | | |
| Lx (cm) = | 657 | | |
| L (cm) = | 20 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 53 | 53 | 53 |
| Ly/Ry = | 145 | 73 | 48 |
| l/r | 84 | 84 | 84 |
| | <u>145</u> | <u>84</u> | <u>84</u> |
| Fa (kg/cm2) | 499 | 1048 | 1048 |
| f(L/T) (kg/cm2) | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| | 3807 | 1905 | 1355 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | NO OK |
| ft (kg /cm2)= | 1433 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A COMPRESIÓN

| CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 | diámetro |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 | diámetro |
| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | q*(Lcer/2-X) | | |
| X(m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Vx(kg) | 271 | 253 | 236 |
| Vx < Vadm OK | chequea | chequea | chequea |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 10

AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.65 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 6.57 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 88 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 473 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.25 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.24 | |
| C = T = M/Jd = | 1995 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.14 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 1.14 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |


AREA A COMPRESION (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 1407 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 29 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 7 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 7 | < | Lc (cm)= 20 |

RECALCULAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Hc= | $h-D1/2 - D2/2$ | | |
| Hc= | 23.89 | cm | Altura recalculada |
| $2*A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| $A2 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b (\text{cm}) =$ | 12.6 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | |
| $Y't (\text{cm}) =$ | $Hc-y'b =$ | 11.3 | |
| $Yb (\text{cm}) =$ | $y'b+\text{Diam}2/2=$ | 13.3 | |
| $Yt (\text{cm}) =$ | $H-yb =$ | 11.7 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 6.57 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 88 | |
| M (Kg-m) = | 473 | |
| Ixx (cm4) = | 418 | |
| $Sxx^t (\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yt =$ | 36 |
| $Sxx^b (\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yb =$ | 32 |
| $Rx (\text{cm}) =$ | $(Ixx/(2*A1+A2))^{1/2}=$ | 12 |
| $B(\text{cm}) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.05 | |
| $Ry (\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.5 |
| $Iyy (\text{cm}^4) =$ | $2*A1*Ry^2 =$ | 29.03 |
| $Syy t (\text{cm}^3) =$ | $Syy b = Iyy /Ry =$ | 6.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | |
|-------------------------|----------------------|
| q (kg) = | 88 |
| $\alpha (\text{rad}) =$ | 0.17 |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 |
| $\sin \alpha =$ | 0.17 |
| $qx =$ | $q \cos \alpha =$ 84 |
| $qy =$ | $q \sin \alpha =$ 15 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-------------|--|
| $F (L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/3) =$ | 1355 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|-------------|---|
| $F (L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/2) =$ | 1327 kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (32 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 1905 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 3807 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 1355 | kg/cm2 | |
| D1 = | 3/8 | l(cm)= | 20 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.24 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas 3/8 |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 39 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 9 | < | lsum(cm2)= 20 NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 657 | | |
| Lx (cm) = | 657 | | |
| L (cm) = | 20 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 53 | 53 | 53 |
| Ly/Ry = | 145 | 73 | 48 |
| l/r | 84 | 84 | 84 |
| | 145 | 84 | 84 |
| Fa (kg/cm2) | 499 | 1048 | 1048 |
| f(L/T) (kg/cm2) | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| | 3807 | 1905 | 1355 |
| F(L/T) < Fa (ok) | NO OK | NO OK | NO OK |
| ft (kg /cm2)= | 1433 | si ft < 0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A COMPRESIÓN

| CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro | |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 diámetro | |
| Lcel (cm) | Lcer / r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | $q * (L_{cer} / 2 - X)$ | | |
| X(m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Vx(kg) | 271 | 253 | 236 |
| Vx < Vadm OK | chequea | chequea | chequea |



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA NSR 98

CHEQUEO ESPACIO 2 AULA AGROPECAURIA 1- AGROPECUARIAS 2 Y EDUCACIÓN FÍSICA ENTRE EJES 5 Y 8

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---------------------------------|
| CM = | 0.30 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.50 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.80 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 2.00 | m | ancho aferente entre correas |
| Lapoy = | 9.32 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 106 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 1152 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |

LA MÁS CRÍTICA

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)

| | | | |
|-----------------|----------------|------|--|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 3519 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 2.01 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm2) = | 2.01 | > | As sum (cm2)= 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECALCULAR |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)


| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.90 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 1852 | kg/cm2 | |
| kl/r = | | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 0 | cm | |
| Lc (cm) = | 16 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 0 | < | Lc (cm)= 16 |


RECALCULAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN

RECALCULANDO LA CORREA

| | |
|-----|--------------|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 |
|-----|--------------|

CORTE LONGITUDINAL



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$F(L/2) = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F(L/2) = 8105 \quad \text{kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a(L/3) = 2541 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$D1 = 3/8 \quad l(\text{cm}) = 16$$

$$D2 = 1/2$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \quad \text{cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas } 3/8$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l(\text{cm}) = 0 < l_{sum}(\text{cm}^2) = 16 \quad \text{NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y(\text{cm}) = 932$$

$$L_x(\text{cm}) = 932$$

$$L(\text{cm}) = 16$$

| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES | |
|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|-------|
| $L_x/R_x =$ | 55 | 55 | 55 | |
| $L_y/R_y =$ | 206 | 103 | 69 | |
| l/r | 67 | 67 | 67 | |
| | <u>206</u> | <u>103</u> | <u>69</u> | |
| $F_a(\text{kg/cm}^2)$ | | 885 | 1162 | |
| $f(L/2)$ | 8105 | 3733 | 2541 | |
| $f(L/3)$ | | | 2405 | |
| $f(L/T)(\text{kg/cm}^2)$ | 8105 | 3733 | 2541 | 2405 |
| $F(L/T) < F_a(\text{ok})$ | NO OK | NO OK | NO OK | NO OK |
| $f_t(\text{kg/cm}^2) =$ | 2562 | si $f_t < 0.66 f_y$ OK | NO CUMPLE | |

REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A COMPRESIÓN Y TENSION

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

$$D_{celocía}(\text{cm}) = 3/8 \quad \text{Cuál es el diámetro de la celocía?}$$

$$D_{celocía}(\text{cm}) = 0.95$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

$$A_s(\text{cm}^2) = 0.71 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

| Lcel (cm) | Lcer / r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
|-----------|----------|------------|-----------|
| 39 | 164 | 390 | 241 |
| 39 | 164 | 390 | 241 |


Cálculo del cortante que actúa

$$V_x(\text{Kg}) = q * (L_{cer}/2 - X)$$


| X(m) | 0.16 | 0.32 | 0.48 |
|--------|------|------|------|
| Vx(kg) | 477 | 460 | 443 |

$$V_x < V_{adm} \text{ OK} \quad \text{NO chequea} \quad \text{NO chequea} \quad \text{NO chequea}$$

CORTE LONGITUDINAL



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ

INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ


INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 98

AULA SOCIALES 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------|---------------------------------|
| CM = | 0.30 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.50 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.09 | m | ancho aferente entre correas |
| Lapoy = | 7.10 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub * Bafe = | 58 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^2/8 = | 364 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.22 | | Cuál es la altura de la correa? |

LA MÁS CRÍTICA

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.21 | |
| C = T = M/Jd = | 1754 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.00 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm2) = | 1.00 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.54 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 690 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 123 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 39 | cm | |
| Lc (cm) = | 28 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 39 | > | Lc (cm)= 28 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | | |
| Hc= | 20.73 | cm | Altura recalculada | |
| $2*A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 1/2 | 2.54 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a compresión |
| $A2 (\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b (\text{cm}) =$ | 13.8 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | | |
| $Y't (\text{cm}) =$ | $Hc-y'b =$ | 6.9 | | |
| $Yb (\text{cm}) =$ | $y'b+\text{Diam}/2=$ | 14.5 | | |
| $Yt (\text{cm}) =$ | $H-yb =$ | 7.5 | | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.10 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 58 | |
| M (Kg-m) = | 364 | |
| Ixx (cm4) = | 409 | |
| $Sxx^t (\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yt =$ | 54 |
| $Sxx^b (\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yb =$ | 28 |
| $Rx (\text{cm}) =$ | $(Ixx/(2*A1+A2))^{1/2}=$ | 10 |
| $B(\text{cm}) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 8.73 | |
| $Ry (\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.4 |
| $Iyy (\text{cm}^4) =$ | $2*A1*Ry^2 =$ | 48.27 |
| $Syy t (\text{cm}^3) =$ | $Syy b = Iyy /Ry =$ | 11.1 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | | |
|-------------------------|-------------------|----|
| q (kg) = | 58 | |
| $\alpha (\text{rad}) =$ | 0.20 | |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 | |
| $\sin \alpha =$ | 0.19 | |
| $qx =$ | $q \cos \alpha =$ | 55 |
| $qy =$ | $q \sin \alpha =$ | 11 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | | |
|-------------|--|--------|
| $F (L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | |
| $F (L/3) =$ | 683 | kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | | |
|-------------|---|--------|
| $F (L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | |
| $F (L/2) =$ | 669 | kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2)UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|---|---|---|---|
| F (L/2) = | (q Cos α*Lcer^2)/(8*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(32*1/2*Syyt)= | | |
| F (L/2) = | 960 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | (q Cos α*Lcer^2)/(8*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(8*1/2*Syyt)= | | |
| F (L/2) = | 1919 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 683 | kg/cm2 | |
| D1 = | 1/2 | l(cm)= | 28 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.32 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas 1/2 |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 66 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 21 | < | lsum(cm2)= 28 NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 710 | | |
| Lx (cm) = | 710 | | |
| L (cm) = | 28 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 68 | 68 | 68 |
| Ly/Ry = | 163 | 81 | 54 |
| l/r | 87 | 87 | 87 |
| | <u>163</u> | <u>87</u> | <u>87</u> |
| Fa (kg/cm2) | 395 | 1024 | 1024 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm2) | 1919 | 960 | 683 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | OK | OK |
| ft (kg /cm2)= | 1228 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |
| REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CUMPLE SIN TIRANTES | | | |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CUMPLE SIN TIRANTES

| CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| D _{velocía} (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la correa? | |
| D _{velocía} (cm) = | 0.95 | | |
| r (cm) = | 0.24 | 3/8 | diámetro |
| A _s (cm ²) = | 0.71 | 3/8 | diámetro |
| L _{cel} (cm) | L _{cer} / r | f _a (kg/cm ²) | V _{adm} (kg) |
| 33 | 139 | 543 | 257 |
| 33 | 139 | 543 | 257 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| V _x (Kg) = | q * (L _{cer} / 2 - X) | | |
| X (m) | 0.275 | 0.55 | 0.825 |
| V _x (kg) | 189 | 173 | 157 |
| V _x < V _{adm} OK | chequea | chequea | chequea |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 98

AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------|---|
| CM = | 0.30 | KN/m ² | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m ² | carga viva |
| q cub = | 0.65 | KN/m ² | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m ² | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.65 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 6.57 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m) = | q cub * Bafe = | 88 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy) ² / 8 = | 473 | Momento |
| fy (kg/cm ²) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m ²) = | 0.66 * fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.25 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H - D2 = | 0.24 | |
| C = T = M/Jd = | 1995 | Kg | |
| Ast = T / fy adm | Area a tensión | A2 = | 1.27 cm ² |
| Ast (cm ²) = | 1.14 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm ²) = | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm ²) = | 1.14 | < | As sum (cm ²) = 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm ²) = | 0.71 | cm ² | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1 (cm ²) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C / (2*A1) = | 1407 | kg/cm ² | |
| kl/r = | 29 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm) = | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L (cm) = | 7 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 7 | < | Lc (cm) = 20 |

RECALCULAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN


CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|------|-----------------|----|--------------------|
| Hc = | h - D1/2 - D2/2 | | |
| Hc = | 23.89 | cm | Altura recalculada |

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA


**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|------|---------------------------------------|
| $2 \cdot A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 3/8 | 1.42 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 0.71 | | área de una sola varilla a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b(\text{cm}) =$ | 12.6 | $(2 \cdot A1) \cdot H_c / (2 \cdot A1 + A2)$ | | |
| $Y't(\text{cm}) =$ | $H_c - y'b =$ | 11.3 | | |
| $Yb(\text{cm}) =$ | $y'b + \text{Diam} / 2 =$ | 13.3 | | |
| $Yt(\text{cm}) =$ | $H - yb =$ | 11.7 | | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| $L \text{ apoyos (m)} =$ | 6.57 | |
| $W_{\text{cub}} =$ | 53 | kg/m ² |
| $q(\text{kg/m}) =$ | 88 | |
| $M(\text{Kg-m}) =$ | 473 | |
| $I_{xx}(\text{cm}^4) =$ | 418 | |
| $S_{xx}^t(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx} / Y_t =$ | 36 |
| $S_{xx}^b(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx} / Y_b =$ | 32 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(I_{xx} / (2 \cdot A1 + A2))^{1/2} =$ | 12 |
| $B(\text{cm}) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.05 | |
| $R_y(\text{cm}) =$ | $b / 2 =$ | 4.5 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2 \cdot A1 \cdot R_y^2 =$ | 29.03 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy} / R_y =$ | 6.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

| | |
|------------------------|----------------------|
| $q(\text{kg}) =$ | 88 |
| $\alpha(\text{rad}) =$ | 0.17 |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 |
| $\sin \alpha =$ | 0.17 |
| $q_x =$ | $q \cos \alpha =$ 84 |
| $q_y =$ | $q \sin \alpha =$ 15 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|------------|--|
| $F(L/3) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (9 \cdot S_{xx}^t) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (90 \cdot 1/2 \cdot S_{yy}^t) =$ |
| $F(L/3) =$ | 1355 kg/cm ² |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xx}^t) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (360 \cdot 1/2 \cdot S_{yy}^t) =$ |
| $F(L/2) =$ | 1327 kg/cm ² |

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

| | |
|------------|--|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xx}^t) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (32 \cdot 1/2 \cdot S_{yy}^t) =$ |
| $F(L/2) =$ | 1905 kg/cm ² |

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xx}^t) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot 1/2 \cdot S_{yy}^t) =$ |
|------------|---|

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$F(L/2) = 3807 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a(L/3) = 1355 \text{ kg/cm}^2$$

$$D1 = 3/8 \quad l(\text{cm}) = 20$$

$$D2 = 1/2$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \text{ cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas } 3/8$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 39 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l(\text{cm}) = 9 < l_{\text{sum}}(\text{cm}^2) = 20 \quad \text{NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y(\text{cm}) = 657$$

$$L_x(\text{cm}) = 657$$

$$L(\text{cm}) = 20$$

| | | | |
|--|------------------|--------------------|----------------------|
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
|--|------------------|--------------------|----------------------|

$$L_x/R_x = 53 \quad 53 \quad 53$$

$$L_y/R_y = 145 \quad 73 \quad 48$$

$$l/r = 84 \quad 84 \quad 84$$

$$F_a(\text{kg/cm}^2) = 499 \quad 1048 \quad 1048$$

$$f(L/2) \quad f(L/2) \quad f(L/3) \quad f(L/2)$$

$$f(L/T)(\text{kg/cm}^2) = 3807 \quad 1905 \quad 1355 \quad 1327$$

$$F(L/T) < F_a \text{ (ok)} \quad \text{NO OK} \quad \text{NO OK} \quad \text{NO OK} \quad \text{NO OK}$$

$$f_t(\text{kg/cm}^2) = 1433 \quad \text{si } f_t < 0.66f_y \text{ OK} \quad \text{CUMPLE}$$

REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A COMPRESIÓN

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

$$D_{\text{celocía}}(\text{cm}) = 3/8 \quad \text{Cuál es el diámetro de la celocía?}$$

$$D_{\text{celocía}}(\text{cm}) = 0.95$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

$$A_s(\text{cm}^2) = 0.71 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

| Lcel (cm) | Lcer / r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|----------|-------------------------|-----------|
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| 32 | 135 | 576 | 319 |


Cálculo del cortante que actúa


$$V_x(\text{Kg}) = q^*(L_{\text{cer}}/2 - X)$$

$$X(\text{m}) = 0.2 \quad 0.4 \quad 0.6$$

$$V_x(\text{kg}) = 271 \quad 253 \quad 236$$

$$V_x < V_{\text{adm}} \text{ OK} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea}$$




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - DISEÑO CORREA CRÍTICA NSR 10


CHEQUEO ESPACIO 2 AULA AGROPECUARIA 1- AGROPECUARIAS 2 Y EDUCACIÓN FÍSICA ENTRE EJES 5 Y 8

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 0.90 | m | CUÁL ES LA NUEVA LONGITUD ENTRE CORREAS? |
| Lapoy = | 9.32 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 48 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 520 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |




| AREA A TENSION (UNA BARRA) | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 1587 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 0.91 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 0.91 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

| AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA) | | | |
|-------------------------------|------|--|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.90 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 836 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 108 | ti ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos | |
| r (cm)= | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 26 | cm | |
| Lc (cm) = | 16 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 26 | > | Lc (cm)= 16 |



LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

| RECALCULANDO LA CORREA | | | |
|------------------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 32.89 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 3/8 | 1.90 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 17.4 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 15.5 | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$Y_b \text{ (cm)} = y' b + \text{Diam} / 2 = 18.0$$

$$Y_t \text{ (cm)} = H - y_b = 16.0$$

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

$$L \text{ apoyos (m)} = 9.32$$

$$W_{\text{cub}} = 53 \quad \text{kg/m}^2$$

$$q \text{ (kg/m)} = 48$$

$$M \text{ (Kg-m)} = 520$$

$$I_{xx} \text{ (cm}^4\text{)} = 773$$

$$S_{xx}^A t \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_t = 48$$

$$S_{xx}^A b \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_b = 43$$

$$R_x \text{ (cm)} = (I_{xx} / (2 \cdot A_1 + A_2))^{1/2} = 17$$


$$B \text{ (cm)} = 10 \quad \text{Cuál es el ancho de la correa?}$$

$$b \text{ (cm)} = 9.05$$

$$R_y \text{ (cm)} = b / 2 = 4.5$$

$$I_{yy} \text{ (cm}^4\text{)} = 2 \cdot A_1 \cdot R_y^2 = 29.03$$

$$S_{yy} t \text{ (cm}^3\text{)} = S_{yy} b = I_{yy} / R_y = 6.4$$



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

$$q \text{ (kg)} = 48$$

$$\alpha \text{ (rad)} = 0.16$$

$$\cos \alpha = 0.96$$

$$\sin \alpha = 0.16$$

$$q_x = q \cos \alpha = 46$$

$$q_y = q \sin \alpha = 8$$

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

$$F \text{ (L/3)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/3)} = 1146 \quad \text{kg/cm}^2$$

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 1085 \quad \text{kg/cm}^2$$

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 1684 \quad \text{kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 3656 \quad \text{kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a \text{ (L/3)} = 1146 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$D_1 = 3/8 \quad l \text{ (cm)} = 16$$

$$D_2 = 1/2$$

$$r \text{ (cm)} = 0.24 \quad \text{cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas} = 3/8$$

$$K = 1.00$$


$$kl/r = 71 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$I \text{ (cm)} = 17 > I_{\text{sum}} \text{ (cm}^2\text{)} = 16 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y \text{ (cm)} = 932$$

$$L_x \text{ (cm)} = 932$$

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| | | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|
| L (cm) = | 16 | | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES | |
| Lx/Rx = | 55 | 55 | 55 | |
| Ly/Ry = | 206 | 103 | 69 | |
| l/r | 67 | 67 | 67 | |
| | <u>206</u> | <u>103</u> | <u>69</u> | |
| Fa (kg/cm ²) | 0 | 885 | 1162 | |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) | f(L/2) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 3656 | 1684 | 1146 | 1085 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK | OK |
| ft (kg /cm ²)= | 1156 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE | |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES - REDISTRIBUIR LAS CORREAS CUYA LONGITUD AFERENTE NO SEA MAYOR DE 0.9m

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

| | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro |

| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 39 | 164 | 390 | 241 |
| 39 | 164 | 390 | 241 |


Cálculo del cortante que actúa

$$V_x (Kg) = q^*(L_{cer}/2-X)$$


| | | | |
|------|------|------|------|
| X(m) | 0.16 | 0.32 | 0.48 |
|------|------|------|------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Vx(kg) | 215 | 208 | 200 |
|--------|-----|-----|-----|

Vx < Vadm OK chequea chequea chequea



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**


**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

**INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2
NSR 10**

AULA SOCIALES 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.09 | m | CUÁL ES LA NUEVA LONGITUD ENTRE CORREAS? |
| Lapoy = | 7.10 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 58 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)* 2/8 = | 365 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.22 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.21 | |
| C = T = M/Jd = | 1762 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.01 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm2) = | 1.01 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|--------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.54 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 694 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 110 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.32 | | r varilla de diámetro en pulgadas 1/2 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 35 | cm | |
| Lc (cm) = | 28 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 35 | > | Lc (cm)= 28 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-------------|--------------|------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 20.73 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 1/2 | 2.54 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 13.8 | | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 6.9 | |
| Yb (cm) = | y'b+Diam2/2= | 14.5 | |
| Yt (cm) = | H-yb = | 7.5 | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.10 | |
| Wcub = | 53 | kg/m ² |
| q (kg/m) = | 58 | |
| M (Kg-m) = | 365 | |
| Ixx (cm ⁴) = | 409 | |
| Sxx ^t (cm ³) = | Ixx/Yt = | 54 |
| Sxx ^b (cm ³) = | Ixx/Yb = | 28 |
| Rx (cm) = | (Ixx/(2*A1+A2))^(1/2) = | 10 |
| B(cm) = | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| b(cm) = | 8.73 | |
| R y (cm) = | b/2 = | 4.4 |
| Iyy (cm ⁴) = | 2*A1*Ry ² = | 48.27 |
| Syy t (cm ³) = | Syy b = Iyy /Ry = | 11.1 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para

| | |
|-----------|--------------|
| q (kg) = | 58 |
| α (rad) = | 0.20 |
| Cos α = | 0.96 |
| Sen α = | 0.19 |
| qx = | q Cos α = 55 |
| qy = | q Sen α = 11 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-----------|--|
| F (L/3) = | (q Cos α * Lcer ²) / (9 * Sxxt) + (q Sen α * Lcer ²) / (90 * 1/2 * Syyt) = |
| F (L/3) = | 686 kg/cm ² |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|-----------|---|
| F (L/2) = | (q Cos α * Lcer ²) / (8 * Sxxt) + (q Sen α * Lcer ²) / (360 * 1/2 * Syyt) = |
| F (L/2) = | 672 kg/cm ² |

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

| | |
|-----------|--|
| F (L/2) = | (q Cos α * Lcer ²) / (8 * Sxxt) + (q Sen α * Lcer ²) / (32 * 1/2 * Syyt) = |
| F (L/2) = | 965 kg/cm ² |

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|-----------|---|
| F (L/2) = | (q Cos α * Lcer ²) / (8 * Sxxt) + (q Sen α * Lcer ²) / (8 * 1/2 * Syyt) = |
| F (L/2) = | 1928 kg/cm ² |


SECCIÓN CRÍTICA A L/3

| | | |
|------------|------|---|
| F a(L/3) = | 686 | kg/cm ² |
| D1 = | 1/2 | l(cm) = 28 |
| D2 = | 1/2 | |
| r (cm) = | 0.32 | cm r varilla de diámetro en pulgadas 1/2 |
| K = | 1.00 | |
| kl/r = | 110 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos |
| I (cm) = | 35 | > Isum(cm ²) = 28 CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |

CHEQUEO DE ESFUERZOS

| | |
|-----------|-----|
| Ly (cm) = | 710 |
| Lx (cm) = | 710 |
| L (cm) = | 28 |

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Lx/Rx = | 68 | 68 | 68 |
| Ly/Ry = | 163 | 81 | 54 |
| l/r | 87 | 87 | 87 |
| | <u>163</u> | <u>87</u> | <u>87</u> |
| Fa (kg/cm ²) | 395 | 1024 | 1024 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 1928 | 965 | 686 |
| F(L/T) < Fa (ok) | NO OK | OK | OK |
| ft (kg /cm ²)= | 1233 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CUMPLE SIN TIRANTES

EL REFUERZO LONGITUDINAL CHEQUEA CONSERVARSE LA DISTRIBUCIÓN EXISTENTE

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

| | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro |

| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 33 | 139 | 543 | 257 |
| 33 | 139 | 543 | 257 |


Cálculo del cortante que actúa

$V_x (Kg) = q * (L_{cer}/2 - X)$


| | | | |
|------|-------|------|-------|
| X(m) | 0.275 | 0.55 | 0.825 |
|------|-------|------|-------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Vx(kg) | 190 | 174 | 158 |
|--------|-----|-----|-----|

Vx < Vadm OK **chequea** **chequea** **chequea**



ARQUITECTURA E INGENIERÍA


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 2 NSR 10

AULA SOCIALES 2 ENTRE EJES 3 Y 4

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.20 | m | CUÁL ES LA NUEVA LONGITUD ENTRE CORREAS? |
| Lapoy = | 6.57 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub * Bafe = | 64 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 344 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.25 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.24 | |
| C = T = M/Jd = | 1451 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 0.83 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 0.83 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|--------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 1023 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 87 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.24 | | r varilla de diámetro en pulgadas 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 21 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 21 | > | Lc (cm)= 20 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 23.89 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 12.6 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 11.3 | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$Y_b \text{ (cm)} = y' b + \text{Diam} / 2 = 13.3$$

$$Y_t \text{ (cm)} = H - y_b = 11.7$$

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

$$L \text{ apoyos (m)} = 6.57$$

$$W_{cub} = 53 \text{ kg/m}^2$$

$$q \text{ (kg/m)} = 64$$

$$M \text{ (Kg-m)} = 344$$

$$I_{xx} \text{ (cm}^4\text{)} = 418$$

$$S_{xx}^{*t} \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_t = 36$$

$$S_{xx}^{*b} \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_b = 32$$

$$R_x \text{ (cm)} = (I_{xx} / (2 * A_1 + A_2))^{1/2} = 12$$


$$B \text{ (cm)} = 10 \text{ ¿Cuál es el ancho de la correa?}$$

$$b \text{ (cm)} = 9.05$$

$$R_y \text{ (cm)} = b / 2 = 4.5$$

$$I_{yy} \text{ (cm}^4\text{)} = 2 * A_1 * R_y^2 = 29.03$$

$$S_{yy}^{*t} \text{ (cm}^3\text{)} = S_{yy}^{*b} = I_{yy} / R_y = 6.4$$



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

$$q \text{ (kg)} = 64$$

$$\alpha \text{ (rad)} = 0.17$$

$$\cos \alpha = 0.96$$

$$\sin \alpha = 0.17$$

$$q_x = q \cos \alpha = 61$$

$$q_y = q \sin \alpha = 11$$

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

$$F \text{ (L/3)} = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (90 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/3)} = 985 \text{ kg/cm}^2$$

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (360 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 965 \text{ kg/cm}^2$$

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (32 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 1385 \text{ kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 2768 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a \text{ (L/3)} = 985 \text{ kg/cm}^2$$

$$D1 = 3/8 \quad I \text{ (cm)} = 20$$

$$D2 = 1/2$$

$$r \text{ (cm)} = 0.24 \text{ cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas} = 3/8$$

$$K = 1.00$$


$$kl/r = 92 \text{ Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$I \text{ (cm)} = 22 \quad \geq \quad I_{sum} \text{ (cm}^2\text{)} = 20 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y \text{ (cm)} = 657$$

$$L_x \text{ (cm)} = 657$$

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| L (cm) = | 20 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 53 | 53 | 53 |
| Ly/Ry = | 145 | 73 | 48 |
| I/r | 84 | 84 | 84 |
| | <u>145</u> | <u>84</u> | <u>84</u> |
| Fa (kg/cm ²) | 499 | 1048 | 1048 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 2768 | 1385 | 985 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK |
| ft (kg /cm ²)= | 1042 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES - REDISTRIBUIR LAS CORREAS CUYA LONGITUD AFERENTE NO SEA MAYOR DE 1.2m

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA

| | | |
|------------------------|------|-----------------------------------|
| Dvelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la correa? |
| Dvelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro |


| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 32 | 135 | 576 | 319 |
| 32 | 135 | 576 | 319 |


Cálculo del cortante que actúa

$$Vx (Kg) = q * (Lcer/2 - X)$$

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| X(m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Vx(kg) | 197 | 184 | 171 |

Vx < Vadm OK **chequea** **chequea** **chequea**



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

4.3 ESPACIO 3


| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA -CHEQUEO ESPACIO 3 AULA MATEMÁTICAS 1-AULA MATEMÁTICAS 2 -AULA FILOSOFÍA ENTRE EJES 1 Y 7 | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--|-------------------|---|--------------------------|-------|----------------|
| CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | |
| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
| ENTRE EJES | 1 | 3 | ENTRE EJES | 1 | 3 | ENTRE EJES | 1 | 3 |
| Ba1 (crítico)= | 1.7 | m | Ba2 (crítico)= | 1.68 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.72 | m | Bf2 (crítico)= | 1.42 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.71 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.55 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.71 | m |
| L1 entre apoyos= | 8.03 | m | L2 entre apoyos = | 8.03 | m | L entre apoyos= | 8.03 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 13.73 | m ² | Area aferente 2 (Aaf2) = | 12.45 | m ² | Area aferente m (Aafm) = | 13.73 | m ² |
| Pendiente 1 (P1) = | 20 | % | Pendiente 2 (P2) = | 30 | % | Pendiente 1 (P1) = | 20.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 1.3 | m | Altura 2 (H2) = | 1.3 | m | Altura 1 (H1) = | 1.30 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m ²) | 3.17 | Kg/m ² | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m ²) | 5 | Kg/m ² | | | | |
| otros | 100 | (N/m ²) | 10 | Kg/m ² | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m ²) | 18.17 | kg/m ² | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m ²) | 35 | kg/m ² | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1,2D+1,6Lr) | 778 | (N/m ²) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m ²) | 53.17 | kg/m ² | | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

| CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000 | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|--|-------------------|---|-----------------------------|-------|----------------|
| ENTRE EJES | 1 | 3 | ENTRE EJES | 1 | 3 | ENTRE EJES | 1 | 3 |
| Ba1 (crítico)= | 1.7 | m | Ba2 (crítico)= | 1.68 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | 10.09 | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.72 | m | Bf2 (crítico)= | 1.42 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.71 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.55 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.71 | m |
| L1 entre apoyos= | 8.03 | m | L2 entre apoyos = | 8.03 | m | L entre apoyos= | 8.03 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 13.73 | m ² | Area aferente 2 (Aaf2) = | 12.45 | m ² | Area aferente m (Aafm) = | 13.73 | m ² |
| Pendiente 1 (P1) = | 20 | % | Pendiente 2 (P2) = | 30 | % | Pendiente 1 (P1) = | 20.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 1.3 | m | Altura 2 (H2) = | 1.3 | m | Altura 1 (H1) = | 1.30 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m ²) | 15 | Kg/m ² | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m ²) | 5 | Kg/m ² | | | | |
| otros | 100 | (N/m ²) | 10 | Kg/m ² | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m ²) | 30 | Kg/m ² | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m ²) | 35 | kg/m ² | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1,2D+1.6Lr) | 920 | (N/m ²) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.09 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 650 | (N/m ²) | 65 | kg/m ² | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA



**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**


PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS

| NORMA NSR 98 | | | | | |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3.2.A.S. | (8.2.5-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |
| NORMA NSR 10 | | | | | |
| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3.2.A.S. | (8.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

L_r = carga sobre la cubierta



**INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA ESPACIO 3 AULA MATEMÁTICAS 1-AULA MATEMÁTICAS 2 -
AULA FILOSOFÍA ENTRE EJES 1 Y 7**


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRICOLA DE ARGELIA CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 3 NSR 10

ESPACIO 3 AULA MATEMÁTICAS 1-AULA MATEMÁTICAS 2 -AULA FILOSOFÍA ENTRE EJES 1 Y 7

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.71 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 8.03 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 91 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 733 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,6*fy = | 1500 | |
| H (m) = | 0.37 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.36 | |
| C = T = M/Jd = | 2051 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.37 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm2) = | 1.37 | > | As sum (cm2)= 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECAL |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.53 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 810 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 111 | | ti ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 35 | cm | |
| Lc (cm) = | 15 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 35 | > | Lc (cm)= 15 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


RECALCULANDO LA CORREA

| | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | | |
| Hc= | 35.73 | cm | Altura recalculada | |
| $2 \cdot A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 1/2 | 2.53 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión | |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión | |
| $y'b(\text{cm}) =$ | 23.8 | $(2 \cdot A1) \cdot Hc / (2 \cdot A1 + A2)$ | | |
| $Y't(\text{cm}) =$ | $Hc - y'b =$ | 11.9 | | |
| $Yb(\text{cm}) =$ | $y'b + \text{Diam}^2/2 =$ | 24.5 | | |
| $Yt(\text{cm}) =$ | $H - yb =$ | 12.5 | | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 8.03 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 91 | |
| M (Kg-m) = | 733 | |
| $I_{xx}(\text{cm}^4) =$ | 1156 | |
| $S_{xx}^t(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yt =$ | 92 |
| $S_{xx}^b(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yb =$ | 47 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(I_{xx}/(2 \cdot A1 + A2))^{1/2} =$ | 17 |
| $B(\text{cm}) =$ | 12 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 10.73 | |
| $R_y(\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 5.4 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2 \cdot A1 \cdot R_y^2 =$ | 72.92 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy}/R_y =$ | 13.6 |

CORTE TRANSVERSAL



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para


| | | |
|------------------------|-------------------|----|
| q (kg) = | 91 | |
| $\alpha(\text{rad}) =$ | 0.25 | |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 | |
| $\sin \alpha =$ | 0.25 | |
| $q_x =$ | $q \cos \alpha =$ | 87 |
| $q_y =$ | $q \sin \alpha =$ | 23 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | | |
|------------|--|--------|
| $F(L/3) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ | |
| $F(L/3) =$ | 914 | kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | | |
|------------|---|--------|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ | |
| $F(L/2) =$ | 819 | kg/cm2 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA


| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | | |
| Hc= | 35.73 | cm | Altura recalculada | |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 1/2 | 2.53 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión | |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión | |
| y'b (cm)= | 23.8 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 11.9 | | |
| Yb (cm) = | y'b+Diam2/2= | 24.5 | | |
| Yt (cm) = | H-yb = | 12.5 | | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 8.03 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 91 | |
| M (Kg-m) = | 733 | |
| Ixx (cm4) = | 1156 | |
| $Sxx^t(\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yt =$ | 92 |
| $Sxx^b(\text{cm}^3) =$ | $Ixx/Yb =$ | 47 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(Ixx/(2*A1+A2))^{(1/2)} =$ | 17 |
| B(cm) = | 12 | Cuál es el ancho de la correa? |
| b(cm) = | 10.73 | |
| R y (cm) = | $b/2 =$ | 5.4 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2*A1*R_y^2 =$ | 72.92 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy}/R_y =$ | 13.6 |

La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CORTE TRANSVERSAL



CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para


| | | |
|------------------|------------------|----|
| q (kg) = | 91 | |
| α (rad) = | 0.25 | |
| cos α = | 0.96 | |
| sen α = | 0.25 | |
| qx = | q cos α = | 87 |
| qy = | q sen α = | 23 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|------------|--|
| $F(L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F(L/3) =$ | 914 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F(L/2) =$ | 819 kg/cm2 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F(L/2) = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F(L/2) = 1432 \quad \text{kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F(L/2) = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F(L/2) = 3450 \quad \text{kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a(L/3) = 914 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$D1 = 1/2 \quad l(\text{cm}) = 15$$

$$D2 = 1/2$$

$$r(\text{cm}) = 0.32 \quad \text{cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas} = 1/2$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 100 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l(\text{cm}) = 32 > l_{sum}(\text{cm}) = 15 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

| | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| $L_y(\text{cm}) =$ | 803 | | |
| $L_x(\text{cm}) =$ | 803 | | |
| $L(\text{cm}) =$ | 35 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| $L_x/R_x =$ | 46 | 46 | 46 |
| $L_y/R_y =$ | 150 | 75 | 50 |
| $l/r =$ | 111 | 111 | 111 |
| | <u>150</u> | <u>111</u> | <u>111</u> |
| $F_a(\text{kg/cm}^2) =$ | 467 | 811 | 811 |
| | $f(L/2)$ | $f(L/2)$ | $f(L/3)$ |
| $f(L/T)(\text{kg/cm}^2)$ | 3450 | 1432 | 914 |
| $F(L/T) < F_a$ (ok) | NO OK | NO OK | NO OK |
| $f_t(\text{kg/cm}^2) =$ | 1481 | si $f_t < 0.66 f_y$ OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CHEQUEA A TENSIÓN

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA

$$D_{\text{velocía}}(\text{cm}) = 3/8 \quad \text{Cuál es el diámetro de la correa?}$$

$$D_{\text{velocía}}(\text{cm}) = 0.95$$

$$r(\text{cm}) = 0.35 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

$$A_s(\text{cm}^2) = 0.71 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

| $L_{cel}(\text{cm})$ | L_{cer}/r | $f_a(\text{kg/cm}^2)$ | $V_{adm}(\text{kg})$ |
|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 40 | 113 | 792 | 519 |
| 40 | 113 | 792 | 519 |


Cálculo del cortante que actúa


$$V_x(\text{Kg}) = q \cdot (L_{cer}/2 - X)$$

$$X(\text{m}) = 0.15 \quad 0.3 \quad 0.45$$

$$V_x(\text{kg}) = 351 \quad 338 \quad 324$$

$$V_x < V_{adm} \text{ OK} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea} \quad \text{chequea}$$




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRICOLA DE ARGELIA CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 3 NSR 98

ESPACIO 3 AULA MATEMÁTICAS 1-AULA MATEMÁTICAS 2 -AULA FILOSOFÍA ENTRE EJES 1 Y 7

| | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|---|
| CM = | 0.30 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.71 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 8.03 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m) = | q cub * Bafe = | 91 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^2/8 = | 733 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2) = | 0,6*fy = | 1500 | |
| H (m) = | 0.37 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|------|--|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.36 | |
| C = T = M/Jd = | 2051 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.37 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2) = | 1/2 | | Area de acero suministrada |
| Ast (cm2) = | 1.37 | > | As sum (cm2) = 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECAL |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.53 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 810 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 111 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm) = | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 35 | cm | |
| Lc (cm) = | 15 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 35 | > | Lc (cm) = 15 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------------|---|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | |
| Hc= | 35.73 | cm | Altura recalculada |
| $2*A1(cm^2) =$ | 2 Diám | 1/2 | 2.53 Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(cm^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1 (cm^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión |
| $A2 (cm^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b (cm) =$ | 23.8 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | |
| $Y't (cm) =$ | $Hc-y'b =$ | 11.9 | |
| $Yb (cm) =$ | $y'b+Diam2/2=$ | 24.5 | |
| $Yt (cm) =$ | $H-yb =$ | 12.5 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------|------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 8.03 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 91 | |
| M (Kg-m) = | 733 | |
| $I_{xx} (cm^4) =$ | 1156 | |
| $S_{xx}^t (cm^3) =$ | $I_{xx}/Yt =$ | 92 |
| $S_{xx}^b (cm^3) =$ | $I_{xx}/Yb =$ | 47 |
| $R_x (cm) =$ | $(I_{xx}/(2*A1+A2))^{1/2} =$ | 17 |
| $B(cm) =$ | 12 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(cm) =$ | 10.73 | |
| $R_y (cm) =$ | $b/2 =$ | 5.4 |
| $I_{yy} (cm^4) =$ | $2*A1*R_y^2 =$ | 72.92 |
| $S_{yy}^t (cm^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy} / R_y =$ | 13.6 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para


| | | |
|------------------|-------------------|----|
| q (kg) = | 91 | |
| α (rad) = | 0.25 | |
| $\cos \alpha$ = | 0.96 | |
| $\sin \alpha$ = | 0.25 | |
| q_x = | $q \cos \alpha$ = | 87 |
| q_y = | $q \sin \alpha$ = | 23 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|-------------|--|
| $F (L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/3) =$ | 914 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|-------------|---|
| $F (L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F (L/2) =$ | 819 kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2)UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8*S_{xxt}) +(q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(32*1/2*S_{yyt})=$ | | |
| F (L/2) = | 1432 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8*S_{xxt}) +(q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(8*1/2*S_{yyt})=$ | | |
| F (L/2) = | 3450 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 914 | kg/cm2 | |
| D1 = | 1/2 | l(cm)= | 15 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.32 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas 1/2 |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 100 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 32 | > | lsum(cm2)= 15 CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 803 | | |
| Lx (cm) = | 803 | | |
| L (cm) = | 35 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 46 | 46 | 46 |
| Ly/Ry = | 150 | 75 | 50 |
| l/r | 111 | 111 | 111 |
| | <u>150</u> | <u>111</u> | <u>111</u> |
| Fa (kg/cm2) | 487 | 811 | 811 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm2) | 3450 | 1432 | 914 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | NO OK |
| ft (kg /cm2)= | 1481 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, NO CHEQUEA A TENSIÓN

| CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.35 | 3/8 | diámetro |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 | diámetro |
| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
| 40 | 113 | 792 | 519 |
| 40 | 113 | 792 | 519 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | $q * (L_{cer}/2 - X)$ | | |
| X(m) | 0.15 | 0.3 | 0.45 |
| Vx(kg) | 351 | 338 | 324 |
| Vx < Vadm OK | chequea | chequea | chequea |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRICOLA DE ARGELIA DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 3 NSR 10

ESPACIO 3 AULA MATEMÁTICAS 1-AULA MATEMÁTICAS 2 -AULA FILOSOFÍA ENTRE EJES 1 Y 7

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.40 | m | Cuál es la máxima separación entre correas? |
| Lapoy = | 8.03 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 74 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 600 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,6*fy = | 1500 | |
| H (m) = | 0.37 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.36 | |
| C = T = M/Jd = | 1679 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.12 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 1.12 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|--|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.53 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 663 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 126 | ti ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos | |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 40 | cm | |
| Lc (cm) = | 15 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 40 | > | Lc (cm)= 15 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 35.73 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 1/2 | 2.53 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 23.8 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 11.9 | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$Yb \text{ (cm)} = y'b + \text{Diam}2/2 = 24.5$$

$$Yt \text{ (cm)} = H - yb = 12.5$$

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

$$L \text{ apoyos (m)} = 8.03$$

$$W_{cub} = 53 \text{ kg/m}^2$$

$$q \text{ (kg/m)} = 74$$

$$M \text{ (Kg-m)} = 600$$

$$I_{xx} \text{ (cm}^4\text{)} = 1156$$

$$S_{xx}^{*t} \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx}/Yt = 92$$

$$S_{xx}^{*b} \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx}/Yb = 47$$

$$R_x \text{ (cm)} = (I_{xx}/(2 \cdot A1 + A2))^{1/2} = 17$$


$$B \text{ (cm)} = 12 \text{ ¿Cuál es el ancho de la correa?}$$

$$b \text{ (cm)} = 10.73$$

$$R_y \text{ (cm)} = b/2 = 5.4$$

$$I_{yy} \text{ (cm}^4\text{)} = 2 \cdot A1 \cdot R_y^2 = 72.92$$

$$S_{yy} \text{ (cm}^3\text{)} = I_{yy}/R_y = 13.6$$



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes para

$$q \text{ (kg)} = 74$$

$$\alpha \text{ (rad)} = 0.25$$

$$\cos \alpha = 0.96$$

$$\sin \alpha = 0.25$$

$$q_x = q \cos \alpha = 71$$

$$q_y = q \sin \alpha = 19$$

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

$$F \text{ (L/3)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) = 749 \text{ kg/cm}^2$$

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) = 671 \text{ kg/cm}^2$$

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) = 1173 \text{ kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) = 2825 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a \text{ (L/3)} = 749 \text{ kg/cm}^2$$

$$D1 = 1/2 \text{ l(cm)} = 15$$

$$D2 = 1/2$$

$$r \text{ (cm)} = 0.32 \text{ cm } r \text{ varilla de diámetro en pulgadas } 1/2$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 118 \text{ Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$


$$I \text{ (cm)} = 37 > I_{sum} \text{ (cm}^2\text{)} = 15 \text{ CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y \text{ (cm)} = 803$$

$$L_x \text{ (cm)} = 803$$

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| L (cm) = | 15 | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Ly/Ry = | 150 | 75 | 50 | 50 |
| l/r | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | <u>150</u> | <u>75</u> | <u>50</u> | |
| Fa (kg/cm ²) | 467 | 1118 | 1118 | |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) | f(L/2) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 2825 | 1173 | 749 | 671 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK | OK |
| ft (kg /cm ²)= | 1212 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE | |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES, CHEQUEA A TENSION Y COMPRESIÓN, COLOCAR CORREAS A SEPARACIÓN MÁXIMA DE 1.4m

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

| | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.35 | 3/8 diámetro |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro |

| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 40 | 113 | 792 | 519 |
| 40 | 113 | 792 | 519 |

Cálculo del cortante que actúa


$V_x (Kg) = q * (L_{cer}/2 - X)$

| | | | |
|------|------|-----|------|
| X(m) | 0.15 | 0.3 | 0.45 |
|------|------|-----|------|


| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Vx(kg) | 288 | 277 | 265 |
|--------|-----|-----|-----|

Vx < Vadm OK chequea chequea chequea

CORTE LONGITUDINAL



ARQUITECTURA E INGENIERIA

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

4.4 ESPACIO 4


| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 2 ENTRE EJES 2 Y 3 | | | | | | | | |
|--|------------|---------------|--|-------|---|--------------------------|-------|----|
| CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | |
| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
| ENTRE EJES | 2 | 5 | ENTRE EJES | 2 | 5 | ENTRE EJES | 2 | 5 |
| Ba1 (crítico)= | 1.11 | m | Ba2 (crítico)= | 1.16 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.74 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.38 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.45 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.45 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.9 | m | L2 entre apoyos = | 7.9 | m | L entre apoyos= | 7.90 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 10.86 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.46 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 11.46 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 16 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 15.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.7 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.67 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m2) | 3.17 | Kg/m2 | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m2) | 18.17 | kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1,2D+1,6Lr) | 778 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m2) | 53.17 | kg/m2 | | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

| CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000 | | | | | | | | |
|---|------------|---------------|--|-------|---|-----------------------------|-------|----|
| ENTRE EJES | 2 | 5 | ENTRE EJES | 2 | 5 | ENTRE EJES | 2 | 5 |
| Ba1 (crítico)= | 1.11 | m | Ba2 (crítico)= | 1.16 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.74 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.38 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.45 | m | B aferente (Baf crít) = | 1.45 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.9 | m | L2 entre apoyos = | 7.9 | m | L entre apoyos= | 7.90 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 10.86 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.46 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 11.46 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 16 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 15.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.7 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.67 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m2) | 15 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m2) | 30 | Kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 500 | (N/m2) | 50 | kg/m2 | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1,2D+1.6Lr) | 1160 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.12 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 800 | (N/m2) | 80 | kg/m2 | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS


NORMA NSR 98

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.5-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|---|
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |


NORMA NSR 10

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

$I =$ carga sobre la cubierta



INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA -ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 2 ENTRE EJES 2 Y 3

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |


| INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA-CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 1 ENTRE EJES 1 Y 2 | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------|--|--------------|---|--------------------------|-------|----|
| CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA | | | | | | | | |
| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
| ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 |
| Ba1 (crítico)= | 1.9 | m | Ba2 (crítico)= | 1.33 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.57 | m | Bf2 (crítico)= | 1.67 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.74 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.50 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.74 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.46 | m | L2 entre apoyos = | 7.46 | m | L entre apoyos= | 7.46 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 12.94 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.19 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 12.94 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 14 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 15.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.5 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.67 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m2) | 3.17 | Kg/m2 | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m2) | 18.17 | kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1,2D+1,6Lr) | 778 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m2) | 53.17 | kg/m2 | | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

| CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000 | | | | | | | | |
|---|-------------|----------------|--|--------------|---|-----------------------------|-------|----|
| ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 | ENTRE EJES | 1 | 2 |
| Ba1 (crítico)= | 1.9 | m | Ba2 (crítico)= | 1.33 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.57 | m | Bf2 (crítico)= | 1.67 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.74 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.50 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.74 | m |
| L1 entre apoyos= | 7.46 | m | L2 entre apoyos = | 7.46 | m | L entre apoyos= | 7.46 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 12.94 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.19 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 12.94 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 14 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 14.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.5 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.50 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m2) | 15 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m2) | 30 | Kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 500 | (N/m2) | 50 | kg/m2 | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1,2D+1.6Lr) | 1160 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.12 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 800 | (N/m2) | 80 | kg/m2 | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS


NORMA NSR 98

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3.2.A.S. | (B.2.3-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|---|
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |

NORMA NSR 10


| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3.2.A.S. | (B.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

L_r = carga sobre la cubierta



ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 1 ENTRE EJES 1 Y 2

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA-CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 3 Y 4 ENTRE EJES 3 Y 5

CARGAS DE CUBIERTA DE INSTITUCIONES PARA REPOSICIÓN EN TEJA TERMOACUSTICA

| SECCIÓN EXISTENTE #1 | | | SECCIÓN EXISTENTE #2 | | | SECCIÓN DE CHEQUEO | | |
|--|-------------|----------------|--|--------------|---|--------------------------|-------|----|
| ENTRE EJES | 3 | 5 | ENTRE EJES | 3 | 5 | ENTRE EJES | 3 | 5 |
| Ba1 (crítico)= | 1.11 | m | Ba2 (crítico)= | 1.16 | m | | | |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.74 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.38 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.45 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.45 | m |
| L1 entre apoyos= | 8.25 | m | L2 entre apoyos = | 8.25 | m | L entre apoyos= | 8.25 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 11.34 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.96 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 11.96 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 16 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 15.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.7 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.67 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA NSR 10 | | | | | | | | |
| Teja termoacústica | 31.70 | (N/m2) | 3.17 | Kg/m2 | TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | Tabla B.3.4.1-1 Cargas muertas mínimas de ENE. Cielo raso | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 182 | (N/m2) | 18.17 | kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 350 | (N/m2) | 35 | kg/m2 | Tabla B.4.2.1-2 NSR 10 (verificar pendiente) | | | |
| CU (1.2D+1.6Lr) | 778 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 10 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.4-3) Combinaciones básicas NS R10 | | | |
| CU | 0.08 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 532 | (N/m2) | 53.17 | kg/m2 | | | | |


Lr= carga sobre la cubierta

**CARGAS DE CUBIERTA EN LEVANTAMIENTO DE INSTITUCIONES
CONSTRUIDAS ANTES DEL 2000**

| ENTRE EJES | 3 | 5 | ENTRE EJES | 3 | 5 | ENTRE EJES | 3 | 5 |
|---|-------------|----------------|--|--------------|---|-----------------------------|-------|----|
| Ba1 (crítico)= | 1.11 | m | Ba2 (crítico)= | 1.16 | m | Ancho de la cercha (Lcer) = | | m |
| Bf1 (crítico)= | 1.64 | m | Bf2 (crítico)= | 1.74 | m | | | |
| B aferente 1 (crítico)= | 1.38 | m | B aferente 2 (crítico)= | 1.45 | m | B aferente (Baf crit) = | 1.45 | m |
| L1 entre apoyos= | 8.25 | m | L2 entre apoyos = | 8.25 | m | L entre apoyos= | 8.25 | m |
| Area aferente 1 (Aaf1) = | 11.34 | m2 | Area aferente 2 (Aaf2) = | 11.96 | m2 | Area aferente m (Aafm) = | 11.96 | m2 |
| Pendiente 1 (P1) = | 16 | % | Pendiente 2 (P2) = | 15 | % | Pendiente 1 (P1) = | 15.00 | % |
| Altura 1 (H1) = | 0.7 | m | Altura 2 (H2) = | 0.67 | m | Altura 1 (H1) = | 0.67 | m |
| CARGAS DE CUBIERTA EN PLACA ONDULADA DE ASBESTO CEMENTO NSR 98 | | | | | | | | |
| Placa ondulada en asbesto cemento | 150 | (N/m2) | 15 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| Correas | 50 | (N/m2) | 5 | Kg/m2 | | | | |
| otros | 100 | (N/m2) | 10 | Kg/m2 | B.3.3 Cargas Muertas Mínimas NSR 98 | | | |
| TOTAL CARGA MUERTA (D) | 300 | (N/m2) | 30 | Kg/m2 | | | | |
| TOTAL CARGA VIVA (Lr) | 500 | (N/m2) | 50 | kg/m2 | B.4.2 Carga Viva NSR 98 Cubiertas estr. Metálica pen<20% | | | |
| CU (1.2D+1.6Lr) | 1160 | (N/m2) | Factores de mayoración de carga NSR 98 | | Cu = 1.2D+1.6Lr (B.2.5-3) Combinaciones básicas NSR 98 Estructuras de acero | | | |
| CU | 0.12 | (Ton/m) | | | | | | |
| Wserv | 800 | (N/m2) | 80 | kg/m2 | Carga de servicio | | | |

Lr= carga sobre la cubierta

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

PARAMETROS SISMICOS PARA ESCUELAS DE ACUERDO A LAS NORMAS



NORMA NSR 98

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.5-3) Combinaciones básicas est. acero | REFERENCIA |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|---|
| (b) Estructuras de ocupación especial | 2 | 1.1 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 98: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas |


NORMA NSR 10

| CLASIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA | A.2.5.1. GRUPO | A.2.5.2. IMPORTANCIA (I) | APENDICE A-3 Z.A.S. | (B.2.4-3) Combinaciones básicas | REFERENCIA |
|--|----------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| (d) Edificaciones de atención a la comunidad | 3 | 1.25 | ALTA | $C_u = 1.2D + 1.6L_r$ | A.2.5 Coeficiente de Importancia NSR 10: Guarderías Escuelas, colegios. Estructuras metálicas y concreto |

L_r = carga sobre la cubierta




ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 3 Y 4 ENTRE EJES 3 Y 5

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 10

AINSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 2 ENTRE EJES 2 Y 3

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.45 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 7.90 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 77 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 601 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |




AREA A TENSION (UNA BARRA)

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 1838 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.05 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 1.05 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|---|
| # angulos = | 2 | | Cuál es número de ángulos a compresión? |
| L1 = | 1"x1"x3/16" | pulg | Cuáles son las dimensiones del ángulo a compresión? |
| L1 (cm) = | 2.54 | 1"x1"x3/16" | Longitud en pulg refuerzo long correa compresión |
| A L1 (cm2) = | 2.21 | cm2 | 1 ángulo longitud 1"x1"x3/16" pulg |
| 2*A1(cm2) = | 4.42 | 2 L | 1"x1"x3/16" para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 416 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 159 | | |
| r (cm)= | 0.64 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1"x1"x3/16" |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 101 | cm | |
| Lc (cm) = | 35 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 101 | > | Lc (cm)= 35 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**


RECALCULANDO LA CORREA

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|--------------------|--------------------------------------|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | | |
| Hc= | 32.095 | cm | Altura recalculada | |
| $2 \cdot A1(\text{cm}^2) =$ | 2 L | $1" \times 1" \times 3/16"$ | 4.42 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1(\text{cm}^2) =$ | 1L | 2.21 | | área de un solo ángulo a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b(\text{cm}) =$ | 24.9 | $(2 \cdot A1) \cdot Hc / (2 \cdot A1 + A2)$ | | |
| $Y't(\text{cm}) =$ | $Hc - y'b =$ | 7.1 | | |
| $Yb(\text{cm}) =$ | $y'b + \text{Diam}2/2 =$ | 25.6 | | |
| $Yt(\text{cm}) =$ | $H - yb =$ | 8.4 | | |



Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.90 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 77 | |
| M (Kg-m) = | 601 | |
| $I_{xx}(\text{cm}^4) =$ | 1142 | |
| $S_{xx}^t(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yt =$ | 136 |
| $S_{xx}^b(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yb =$ | 45 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(I_{xx} / (2 \cdot A1 + A2))^{1/2} =$ | 14 |
| $B(\text{cm}) =$ | 12 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.46 | |
| $R_y(\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.7 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2 \cdot A1 \cdot R_y^2 =$ | 98.89 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy} / R_y =$ | 20.9 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | | |
|------------------|-------------------|----|
| q (kg) = | 77 | |
| α (rad) = | 1.57 | |
| $\cos \alpha$ = | 0.96 | |
| $\sin \alpha$ = | 1.00 | |
| q_x = | $q \cos \alpha$ = | 74 |
| q_y = | $q \sin \alpha$ = | 77 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | | |
|-----------|---|--------|
| F (L/3) = | (q Cos α*Lcer^2)/(9*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(90*1/2*Syty)= | |
| F (L/3) = | 888 | kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|-----------|--|
| F (L/2) = | (q Cos α*Lcer^2)/(8*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(360*1/2*Syyt)= |
| F (L/2) = | 551 kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (32 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 1862 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2) / (8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2) / (8 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 6177 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 888 | kg/cm2 | |
| D1 = | 1"x1"x3/16" | l(cm)= | 35 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.76 | cm | r ángulo de longitud en pulgadas 1"x1"x3/16" |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 103 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 78 | > | lsum(cm2)= 35 CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 790 | | |
| Lx (cm) = | 790 | | |
| L (cm) = | 35 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 56 | 56 | 56 |
| Ly/Ry = | 167 | 84 | 56 |
| l/r | 55 | 55 | 55 |
| | 167 | 84 | 56 |
| Fa (kg/cm2) | 376 | 1048 | 1048 |
| f(L/T) (kg/cm2) | 6177 | 1862 | 888 |
| F(L/T) < Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK |
| ft (kg/cm2)= | 1287 | si ft < 0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES -

| CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|
| Dvelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dvelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro | |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 diámetro | |
| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
| 49 | 206 | 437 | 215 |
| 49 | 206 | 437 | 215 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | q*(Lcer/2-X) | | |
| X(m) | 0.35 | 0.7 | 1.05 |
| Vx(kg) | 278 | 251 | 224 |
| Vx < Vadm OK | NO chequea | NO chequea | NO chequea |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 10

AULA ESPAÑOL 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.74 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 7.46 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 92 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 642 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.3 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.29 | |
| C = T = M/Jd = | 2234 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 1.28 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 1.28 | > | As sum (cm2)= 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECALCULAR |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.53 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 882 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 104 | | tl ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 33 | cm | |
| Lc (cm) = | 25 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 33 | > | Lc (cm)= 25 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | | |
| Hc= | 28.73 | cm | Altura recalculada | |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 1/2 | 2.53 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión | |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión | |
| y'b (cm)= | 19.2 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 9.6 | | |
| Yb (cm) = | y'b+Diam2/2= | 19.8 | | |
| Yt (cm) = | H-yb = | 10.2 | | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|----------------|------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.46 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 92 | |
| M (Kg-m) = | 642 | |
| Ixx (cm4) = | 760 | |
| Sxx^t (cm3) = | Ixx/Yt = | 74 |
| Sxx^b (cm3) = | Ixx/Yb = | 38 |
| Rx (cm) = | (Ixx/(2*A1+A2))^(1/2)= | 14 |
| B(cm) = | 15 | Cuál es el ancho de la correa? |
| b(cm) = | 13.73 | |
| R y (cm) = | b/2 = | 6.9 |
| Iyy (cm4) = | 2*A1*Ry^2 = | 119.40 |
| Syy t (cm3) = | Syy b = Iyy /Ry = | 17.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | |
|-----------|--------------|
| q (kg) = | 92 |
| α (rad) = | 1.57 |
| Cos α = | 0.96 |
| Sen α = | 1.00 |
| qx = | q Cos α = 88 |
| qy = | q Sen α = 92 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | | |
|-----------|--|--------|
| F (L/3) = | (q Cos α *Lcer^2)/(9*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(90*1/2*Syyt)= | |
| F (L/3) = | 1388 | kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | | |
|-----------|---|--------|
| F (L/2) = | (q Cos α *Lcer^2)/(8*Sxxt) +(q Sen α *Lcer^2)/(360*1/2*Syyt)= | |
| F (L/2) = | 987 | kg/cm2 |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(32 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 2668 | kg/cm2 | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(8 * 1/2 * S_{yyt}) =$ | | |
| F (L/2) = | 8203 | kg/cm2 | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | |
| F a(L/3) = | 1388 | kg/cm2 | |
| D1 = | 1/2 | l(cm)= | 25 |
| D2 = | 1/2 | | |
| r (cm)= | 0.32 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas 1/2 |
| K= | 1.00 | | |
| kl/r = | 33 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | |
| l (cm) = | 10 | < | lsum(cm2)= 25 NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | |
| Ly (cm) = | 746 | | |
| Lx (cm) = | 746 | | |
| L (cm) = | 25 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 53 | 53 | 53 |
| Ly/Ry = | 109 | 54 | 36 |
| l/r | 79 | 79 | 79 |
| | <u>109</u> | <u>79</u> | <u>79</u> |
| Fa (kg/cm2) | 830 | 1088 | 1088 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm2) | 8203 | 2668 | 1388 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK |
| ft (kg /cm2)= | 1596 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A TENSION

| CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA | | | |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro | |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 diámetro | |
| Lcel (cm) | Lcer / r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
| 39 | 164 | 390 | 213 |
| 39 | 164 | 390 | 213 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | $q \cdot (L_{cer}/2 - X)$ | | |
| X(m) | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
| Vx(kg) | 321 | 298 | 275 |
| Vx < Vadm OK | NO chequea | NO chequea | NO chequea |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 10

AULA ESPAÑOL 3 ESPAÑOL 4 ENTRE EJES 3 Y 5

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m ² | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m ² | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m ² | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m ² | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.45 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 8.25 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m) = | q cub * Bafe = | 77 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy) * 2/8 = | 656 | Momento |
| fy (kg/cm ²) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m ²) = | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.18 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|--|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.17 | |
| C = T = M/Jd = | 3921 | Kg | |
| Ast = T / fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm ² |
| Ast (cm ²) = | 2.24 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm ²) = | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm ²) = | 2.24 | > | As sum (cm ²) = 1.27 NO CHEQUEA A TENSION RECALCULAR |


AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|--------------------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm ²) = | 0.71 | cm ² | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm ²) = | 1.42 | 2 Diám 3/8 | para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 2766 | kg/cm ² | |
| kl/r = | | | tl ingrese el dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm) = | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | | para miembros secundarios |
| L(cm) = | 0 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 0 | < | Lc (cm) = 20 |

RECALCULAR LA CORREA NO CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| Hc= | $h-D1/2-D2/2$ | | |
| Hc= | 16.89 | cm | Altura recalculada |
| $2*A1(\text{cm}^2) =$ | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b(\text{cm}) =$ | 8.9 | $(2*A1)*Hc/(2*A1+A2)$ | |
| $Y't(\text{cm}) =$ | $Hc-y'b =$ | 8.0 | |
| $Yb(\text{cm}) =$ | $y'b+Diam2/2 =$ | 9.6 | |
| $Yt(\text{cm}) =$ | $H-yb =$ | 8.4 | |

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 8.25 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 77 | |
| M (Kg-m) = | 656 | |
| $I_{xx}(\text{cm}^4) =$ | 217 | |
| $S_{xx}^t(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Y_t =$ | 26 |
| $S_{xx}^b(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Y_b =$ | 23 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(I_{xx}/(2*A1+A2))^{1/2} =$ | 9 |
| $B(\text{cm}) =$ | 10 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.05 | |
| $R_y(\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.5 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2*A1*R_y^2 =$ | 29.03 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy}/R_y =$ | 6.4 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes


| | |
|------------------------|----------------------|
| q (kg) = | 77 |
| $\alpha(\text{rad}) =$ | 1.57 |
| $\cos \alpha =$ | 0.96 |
| $\sin \alpha =$ | 1.00 |
| $q_x =$ | $q \cos \alpha =$ 74 |
| $q_y =$ | $q \sin \alpha =$ 77 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|------------|--|
| $F(L/3) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(9 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(90 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F(L/3) =$ | 3988 kg/cm2 |


(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(360 * 1/2 * S_{yyt}) =$ |
| $F(L/2) =$ | 2896 kg/cm2 |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|--|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| (2)UN TIRANTE - CHEQUEO L/2 | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(32 * 1/2 * S_{yyt})=$ | | | |
| F (L/2) = | 7554 | kg/cm2 | | |
| (1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2 | | | | |
| F (L/2) = | $(q \cos \alpha * L_{cer}^2)/(8 * S_{xxt}) + (q \sin \alpha * L_{cer}^2)/(8 * 1/2 * S_{yyt})=$ | | | |
| F (L/2) = | 22892 | kg/cm2 | | |
| SECCIÓN CRÍTICA A L/3 | | | | |
| F a(L/3) = | 3988 | kg/cm2 | | |
| D1 = | 3/8 | | l(cm)= | 20 |
| D2 = | 1/2 | | | |
| r (cm)= | 0.24 | cm | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K= | 1.00 | | | |
| kl/r = | 0 | Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos | | |
| l (cm) = | 0 | < | lsum(cm2)= | 20 NO CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA |
| CHEQUEO DE ESFUERZOS | | | | |
| Ly (cm) = | 825 | | | |
| Lx (cm) = | 825 | | | |
| L (cm) = | 20 | | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES | |
| Lx/Rx = | 92 | 92 | 92 | |
| Ly/Ry = | 182 | 91 | 61 | |
| l/r | 84 | 84 | 84 | |
| | <u>182</u> | <u>92</u> | <u>92</u> | |
| Fa (kg/cm2) | 317 | 982 | 982 | |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) | f(L/2) |
| f(L/T) (kg/cm2) | 22892 | 7554 | 3988 | 2896 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | NO OK | NO OK |
| ft (kg /cm2)= | 2762 | si ft<0.66fy OK | NO CUMPLE | |
| REQUIERE COLOCAR TIRANTES - REDISEÑAR. NO CHEQUEA REFUERZO A TENSIÓN Y COMPRESIÓN | | | | |

| CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE LA CORREA | | | | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------|--|
| Dvelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la correa? | | |
| Dvelocía (cm) = | 0.95 | | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro | | |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 diámetro | | |
| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) | |
| 27 | 114 | 783 | 370 | |
| 27 | 114 | 783 | 370 | |
| Cálculo del cortante que actúa | | | | |
| Vx (Kg) = | q*(Lcer/2-X) | | | |
| X(m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| Vx(kg) | 303 | 287 | 272 | |
| Vx < Vadm OK | chequea | chequea | chequea | |




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CHEQUEO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 98

IA INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 2 ENTRE EJES 2 Y 3

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|---|
| CM = | 0.30 | KN/m ² | carga muerta |
| CV = | 0.50 | KN/m ² | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m ² | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m ² | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.45 | m | ancho aferente entre correas LA MÁS CRÍTICA |
| Lapoy = | 7.90 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m) = | q cub * Bafe = | 77 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy) ² /8 = | 601 | Momento |
| f _y (kg/cm ²) = | 2500 | | |
| f _{yadm} (Kg/m ²) = | 0,66*f _y = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |




AREA A TENSION (UNA BARRA)

| | | | |
|---|----------------|---|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 1838 | Kg | |
| A _{st} = T/ f _{y adm} | Area a tensión | A ₂ = | 1.27 cm ² |
| A _{st} (cm ²) = | 1.05 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| A _{s sum} (cm ²) = | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| A _{st} (cm ²) = | 1.05 | < A _{s sum} (cm ²) = | 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)


| | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|---|
| # angulos = | 2 | | Cuál es número de ángulos a compresión? |
| L1 = | 1"x1"x3/16" | pulg | Cuáles son las dimensiones del ángulo a compresión? |
| L1 (cm) = | 2.54 | 1"x1"x3/16" | Longitud en pulg refuerzo long correa compresión |
| A L1 (cm ²) = | 2.21 | cm ² | 1 ángulo longitud 1"x1"x3/16" pulg |
| 2*A1 (cm ²) = | 4.42 | 2 L | 1"x1"x3/16" para compresión (área a compresión) |
| F _a = C/(2*A1) = | 416 | kg/cm ² | |
| kl/r = | 159 | | |
| r (cm) = | 0.64 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1"x1"x3/16" |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L (cm) = | 101 | cm | |
| L _c (cm) = | 35 | Cuál es la longitud a compresión? | |
| L (cm) = | 101 | > L _c (cm) = | 35 |

LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|------------------|--------------|----|--------------------|
| H _c = | h-D1/2 -D2/2 | | |
| H _c = | 32.10 | cm | Altura recalculada |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|------|--------------------------------------|
| $2 \cdot A1(\text{cm}^2) =$ | 2 L | 1"x1"x3/16" | 4.42 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| $A1(\text{cm}^2) =$ | 1L | 2.21 | | área de un solo ángulo a compresión |
| $A2(\text{cm}^2) =$ | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a tensión |
| $y'b(\text{cm}) =$ | 24.9 | $(2 \cdot A1) \cdot Hc / (2 \cdot A1 + A2)$ | | |
| $Y't(\text{cm}) =$ | $Hc - y'b =$ | 7.1 | | |
| $Yb(\text{cm}) =$ | $y'b + \text{Diam}2/2 =$ | 25.6 | | |
| $Yt(\text{cm}) =$ | $H - yb =$ | 8.4 | | |



Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

| | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| L apoyos (m) = | 7.90 | |
| Wcub = | 53 | kg/m2 |
| q (kg/m) = | 77 | |
| M (Kg-m) = | 601 | |
| $I_{xx}(\text{cm}^4) =$ | 1142 | |
| $S_{xx}^t(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yt =$ | 136 |
| $S_{xx}^b(\text{cm}^3) =$ | $I_{xx}/Yb =$ | 45 |
| $R_x(\text{cm}) =$ | $(I_{xx}/(2 \cdot A1 + A2))^{1/2} =$ | 14 |
| $B(\text{cm}) =$ | 12 | Cuál es el ancho de la correa? |
| $b(\text{cm}) =$ | 9.46 | |
| $R_y(\text{cm}) =$ | $b/2 =$ | 4.7 |
| $I_{yy}(\text{cm}^4) =$ | $2 \cdot A1 \cdot R_y^2 =$ | 98.89 |
| $S_{yy}^t(\text{cm}^3) =$ | $S_{yy}^b = I_{yy}/R_y =$ | 20.9 |



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

| | | |
|------------------|------------------|----|
| q (kg) = | 77 | |
| α (rad) = | 1.57 | |
| cos α = | 0.96 | |
| sen α = | 1.00 | |
| qx = | q cos α = | 74 |
| qy = | q sen α = | 77 |

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

| | |
|------------|--|
| $F(L/3) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ |
| $F(L/3) =$ | 888 kg/cm2 |

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2


| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ |
| $F(L/2) =$ | 551 kg/cm2 |

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

| | |
|------------|--|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ |
| $F(L/2) =$ | 1862 kg/cm2 |

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

| | |
|------------|---|
| $F(L/2) =$ | $(q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2)/(8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$ |
|------------|---|

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$F(L/2) = 6177 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F a(L/3) = 888 \text{ kg/cm}^2$$

$$D1 = 1"x1"x3/16" \quad l(\text{cm}) = 35$$

$$D2 = 1/2$$

$$r(\text{cm}) = 0.76 \text{ cm} \quad r \text{ ángulo de longitud en pulgadas } 1"x1"x3/16"$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 103 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l(\text{cm}) = 78 > l_{\text{sum}}(\text{cm}) = 35 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y(\text{cm}) = 790$$

$$L_x(\text{cm}) = 790$$

$$L(\text{cm}) = 35$$

| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
|---------------------------|------------------|------------------------|----------------------|
| $L_x/R_x =$ | 56 | 56 | 56 |
| $L_y/R_y =$ | 167 | 84 | 56 |
| l/r | 55 | 55 | 55 |
| | <u>167</u> | <u>84</u> | <u>56</u> |
| $F_a(\text{kg/cm}^2)$ | 376 | 1048 | 1048 |
| | $f(L/2)$ | $f(L/2)$ | $f(L/3)$ |
| $f(L/T)(\text{kg/cm}^2)$ | 6177 | 1862 | 888 |
| $F(L/T) < F_a(\text{ok})$ | NO OK | NO OK | OK |
| $f_t(\text{kg/cm}^2) =$ | 1287 | si $f_t < 0.66 f_y$ OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES -

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

$$D_{\text{celocía}}(\text{cm}) = 3/8 \quad \text{Cuál es el diámetro de la celocía?}$$

$$D_{\text{celocía}}(\text{cm}) = 0.95$$

$$r(\text{cm}) = 0.24 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

$$A_s(\text{cm}^2) = 0.71 \quad 3/8 \text{ diámetro}$$

| $L_{\text{cel}}(\text{cm})$ | L_{cer}/r | $f_a(\text{kg/cm}^2)$ | $V_{\text{adm}}(\text{kg})$ |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 49 | 206 | 437 | 215 |
| 49 | 206 | 437 | 215 |

Cálculo del cortante que actúa


$$V_x(\text{Kg}) = q^*(L_{\text{cer}}/2 - X)$$


$$X(\text{m}) \quad 0.35 \quad 0.7 \quad 1.05$$

$$V_x(\text{kg}) \quad 278 \quad 251 \quad 224$$

$$V_x < V_{\text{adm}} \text{ OK} \quad \text{NO chequea} \quad \text{NO chequea} \quad \text{NO chequea}$$

CORTE LONGITUDINAL




| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 10

AINSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - CARGAS ESPACIO 4 AULA ESPAÑOL 2 ENTRE EJES 2 Y 3

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.10 | m | CUÁL ES LA NUEVA LONGITUD ENTRE CORREAS? |
| Lapoy = | 7.90 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub * Bafe = | 58 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^2/8 = | 456 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.34 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.33 | |
| C = T = M/Jd = | 1394 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 0.80 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 0.80 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------------|---|
| # angulos = | 2 | | Cuál es número de ángulos a compresión? |
| L1 = | 1"x1"x3/16" | pulg | Cuáles son las dimensiones del ángulo a compresión? |
| L1 (cm) = | 2.54 | 1"x1"x3/16" | Longitud en pulg refuerzo long correa compresión |
| A L1 (cm2) = | 2.21 | cm2 | 1 ángulo longitud 1"x1"x3/16" pulg |
| 2*A1(cm2) = | 4.42 | 2 L | 1"x1"x3/16" para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 315 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 183 | | |
| r (cm)= | 0.64 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1"x1"x3/16" |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 116 | cm | |
| Lc (cm) = | 35 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 116 | > | Lc (cm)= 35 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | | |
|-------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | | |
| Hc= | 32.10 | cm | Altura recalculada | |
| 2*A1(cm2) = | 2 L | 1"x1"x3/16" | 4.42 | Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 | Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1L | 2.21 | | área de un solo ángulo a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 24.9 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 7.1 | | 1" |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$Y_b \text{ (cm)} = y' b + \text{Diam} 2 / 2 = 25.6$$

$$Y_t \text{ (cm)} = H - y_b = 8.4$$

1"



Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

$$L \text{ apoyos (m)} = 7.90$$

$$W_{cub} = 53 \quad \text{kg/m}^2$$

$$q \text{ (kg/m)} = 58$$

$$M \text{ (Kg-m)} = 456$$

$$I_{xx} \text{ (cm}^4\text{)} = 1142$$

$$S_{xx} \wedge t \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_t = 136$$

$$S_{xx} \wedge b \text{ (cm}^3\text{)} = I_{xx} / Y_b = 45$$

$$R_x \text{ (cm)} = (I_{xx} / (2 \cdot A_1 + A_2))^{1/2} = 14$$


$$B \text{ (cm)} = 12 \quad \text{Cuál es el ancho de la correa?}$$

$$b \text{ (cm)} = 9.46$$

$$R_y \text{ (cm)} = b / 2 = 4.7$$

$$I_{yy} \text{ (cm}^4\text{)} = 2 \cdot A_1 \cdot R_y^2 = 98.89$$

$$S_{yy} \text{ (cm}^3\text{)} = S_{yy} b = I_{yy} / R_y = 20.9$$



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

$$q \text{ (kg)} = 58$$

$$\alpha \text{ (rad)} = 1.57$$

$$\cos \alpha = 0.96$$

$$\sin \alpha = 1.00$$

$$q_x = q \cos \alpha = 56$$

$$q_y = q \sin \alpha = 58$$

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

$$F \text{ (L/3)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/3)} = 674 \quad \text{kg/cm}^2$$

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 418 \quad \text{kg/cm}^2$$

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 1413 \quad \text{kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{cer}^2) / (8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 4686 \quad \text{kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a \text{ (L/3)} = 674 \quad \text{kg/cm}^2$$

$$D1 = 1" \times 1" \times 3/16"$$

$$D2 = 1/2$$

$$r \text{ (cm)} = 0.76 \quad \text{cm} \quad r \text{ ángulo de longitud en pulgadas } 1" \times 1" \times 3/16"$$

$$K = 1.00$$


$$kl/r = 125 \quad \text{Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$

$$l \text{ (cm)} = 95 \quad > \quad l_{sum} \text{ (cm}^2\text{)} = 35 \quad \text{CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y \text{ (cm)} = 790$$

$$L_x \text{ (cm)} = 790$$

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| | | | |
|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| L (cm) = | 35 | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 56 | 56 | 56 |
| Ly/Ry = | 167 | 84 | 56 |
| I/r | 55 | 55 | 55 |
| | <u>167</u> | <u>84</u> | <u>56</u> |
| Fa (kg/cm ²) | 376 | 1048 | 1048 |
| | f(L/2) | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 4686 | 1413 | 674 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK |
| ft (kg /cm ²)= | 976 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES -

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

| | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro |

| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|-------------------------|-----------|
| 49 | 206 | 437 | 215 |
| 49 | 206 | 437 | 215 |


Cálculo del cortante que actúa

$$Vx (Kg) = q * (Lcer/2 - X)$$


| | | | |
|------|------|-----|------|
| X(m) | 0.35 | 0.7 | 1.05 |
|------|------|-----|------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Vx(kg) | 211 | 190 | 170 |
|--------|-----|-----|-----|

Vx < Vadm OK chequea chequea chequea



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**


**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

**INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4
NSR 10**

AULA ESPAÑOL 1 ENTRE EJES 1 Y 2

| | | | |
|----------------|------------------------|-------|--|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 1.10 | m | CUÁL ES LA NUEVA LONGITUD ENTRE CORREAS? |
| Lapoy = | 7.46 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub *Bafe = | 58 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^ 2/8 = | 407 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.3 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.29 | |
| C = T = M/Jd = | 1416 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 0.81 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 0.81 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|-----------------------------------|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 1.27 | cm2 | 1 varilla diámetro 1/2 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 2.53 | 2 Diám | 1/2 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 559 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 134 | | ti ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos |
| r (cm)= | 0.32 | r varilla de diámetro en pulgadas | 1/2 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 43 | cm | |
| Lc (cm) = | 25 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 43 | > | Lc (cm)= 25 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA

| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 28.73 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 1/2 | 2.53 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 19.2 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 9.6 | |

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

$$Y_b \text{ (cm)} = y' b + \text{Diam}^2 / 2 = 19.8$$

$$Y_t \text{ (cm)} = H - y_b = 10.2$$

Distancia entre cerchas o apoyos para las correas

$$L \text{ apoyos (m)} = 7.46$$

$$W_{\text{cub}} = 53 \text{ kg/m}^2$$

$$q \text{ (kg/m)} = 58$$

$$M \text{ (Kg-m)} = 407$$

$$I_{xx} \text{ (cm}^4) = 760$$

$$S_{xx}^t \text{ (cm}^3) = I_{xx} / Y_t = 74$$

$$S_{xx}^b \text{ (cm}^3) = I_{xx} / Y_b = 38$$

$$R_x \text{ (cm)} = (I_{xx} / (2 \cdot A_1 + A_2))^{1/2} = 14$$


$$B \text{ (cm)} = 15 \text{ Cuál es el ancho de la correa?}$$

$$b \text{ (cm)} = 13.73$$

$$R_y \text{ (cm)} = b / 2 = 6.9$$

$$I_{yy} \text{ (cm}^4) = 2 \cdot A_1 \cdot R_y^2 = 119.40$$

$$S_{yy}^t \text{ (cm}^3) = S_{yy}^b = I_{yy} / R_y = 17.4$$



La estructura de acuerdo al levantamiento no cuenta con tirantes

CHEQUEO DE ESFUERZOS

Colocaremos 2 tirantes

$$q \text{ (kg)} = 58$$

$$\alpha \text{ (rad)} = 1.57$$

$$\cos \alpha = 0.96$$

$$\sin \alpha = 1.00$$

$$q_x = q \cos \alpha = 56$$

$$q_y = q \sin \alpha = 58$$

(3) CON DOS TIRANTES - CHEQUEO L/3

$$F \text{ (L/3)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (9 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (90 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/3)} = 880 \text{ kg/cm}^2$$

(3) DOS TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (360 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 626 \text{ kg/cm}^2$$

(2) UN TIRANTE - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (32 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 1692 \text{ kg/cm}^2$$

(1) SIN TIRANTES - CHEQUEO L/2

$$F \text{ (L/2)} = (q \cos \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot S_{xxt}) + (q \sin \alpha \cdot L_{\text{cer}}^2) / (8 \cdot 1/2 \cdot S_{yyt}) =$$

$$F \text{ (L/2)} = 5201 \text{ kg/cm}^2$$

SECCIÓN CRÍTICA A L/3

$$F_a \text{ (L/3)} = 880 \text{ kg/cm}^2$$

$$D1 = 1/2 \quad l \text{ (cm)} = 25$$

$$D2 = 1/2$$

$$r \text{ (cm)} = 0.32 \text{ cm} \quad r \text{ varilla de diámetro en pulgadas} = 1/2$$

$$K = 1.00$$

$$kl/r = 104 \text{ Ingrese el valor interpolado en la tabla de esfuerzos}$$


$$l \text{ (cm)} = 33 \quad I_{\text{sum}} \text{ (cm}^2) = 25 \text{ CHEQUEA LA SECCIÓN CRÍTICA}$$

CHEQUEO DE ESFUERZOS

$$L_y \text{ (cm)} = 746$$

$$L_x \text{ (cm)} = 746$$

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022



ARQUITECTURA E INGENIERÍA

**CONSULTOR:
ARQUITECTA GINNA
LICETH DAZA ORDÓÑEZ**

**INFORME ESTRUCTURAL
CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA
MARQUEZ**

| | | | | |
|----------------|------------------|--------------------|----------------------|--------|
| L (cm) = | 25 | | | |
| | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES | |
| Lx/Rx = | 53 | 53 | 53 | |
| Ly/Ry = | 109 | 54 | 36 | |
| l/r | 79 | 79 | 79 | |
| | <u>109</u> | <u>79</u> | <u>79</u> | |
| Fa (kg/cm2) | 830 | 1088 | 1088 | |
| f(L/2) | | | | |
| f(L/2) | 5201 | 1692 | 880 | f(L/2) |
| f(L/2) | 626 | | | |
| F(L/2)<Fa (ok) | NO OK | NO OK | OK | OK |
| ft (kg /cm2)= | 1012 | si ft<0.66fy OK | CUMPLE | |

REQUIERE COLOCAR DOS TIRANTES - REDISTRIBUIR LAS CORREAS CUYA LONGITUD AFERENTE NO SEA MAYOR DE 1.10m

CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA

| | | |
|-----------------|------|------------------------------------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro |
| As(cm2) = | 0.71 | 3/8 diámetro |

| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm2) | Vadm (kg) |
|-----------|---------|------------|-----------|
| 39 | 164 | 390 | 213 |
| 39 | 164 | 390 | 213 |


Cálculo del cortante que actúa

$V_x (Kg) = q * (L_{cer}/2 - X)$


| | | | |
|------|------|-----|------|
| X(m) | 0.25 | 0.5 | 0.75 |
|------|------|-----|------|

| | | | |
|--------|-----|-----|-----|
| Vx(kg) | 204 | 189 | 174 |
|--------|-----|-----|-----|

Vx < Vadm OK chequea chequea chequea



ARQUITECTURA E INGENIERÍA


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

INSTITUCIÓN AGRÍCOLA DE ARGELIA - DISEÑO CORREA CRÍTICA ESPACIO 4 NSR 10

AULA ESPAÑOL 3 ESPAÑOL 4 ENTRE EJES 3 Y 5

| | | | |
|----------------|-----------------------|-------|---|
| CM = | 0.18 | KN/m2 | carga muerta |
| CV = | 0.35 | KN/m2 | carga viva |
| q cub = | 0.53 | KN/m2 | carga de cubierta mayorada |
| q cub = | 53 | Kg/m2 | carga de cubierta mayorada |
| Bafe = | 0.50 | m | Cuál es la separación máxima entre correas? |
| Lapoy = | 8.25 | m | longitud entre apoyos |
| qcorr (kg/m)= | q cub * Bafe = | 27 | carga de correas |
| M (Kg-m) = | qcorr * (Lapoy)^2/8 = | 226 | Momento |
| fy (kg/cm2) = | 2500 | | |
| fyadm (Kg/m2)= | 0,66*fy = | 1750 | |
| H (m) = | 0.18 | | Cuál es la altura de la correa? |

CORTE TRANSVERSAL



AREA A TENSION (UNA BARRA)


| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|---|
| D2 = | 1/2 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a tensión? |
| D2 (cm) = | 1.27 | 1/2 | Diámetro en pulg refuerzo long correa tensión |
| Jd (m) = | H- D2 = | 0.17 | |
| C = T = M/Jd = | 1352 | Kg | |
| Ast = T/ fy adm | Area a tensión | A2= | 1.27 cm2 |
| Ast (cm2) = | 0.77 | 1 D | 1/2 para tensión (área a tensión) |
| As sum (cm2)= | 1/2 | Area de acero suministrada | |
| Ast (cm2) = | 0.77 | < | As sum (cm2)= 1.27 OK CHEQUEA A TENSION |

AREA A COMPRESIÓN (DOS BARRA)

| | | | |
|-----------------|------|--|--|
| # var = | 2 | | Cuál es número de varillas a compresión? |
| D1 = | 3/8 | pulg | Cuál es el diámetro de la varilla a compresión? |
| D1 (cm) = | 0.95 | 3/8 | Diámetro en pulg refuerzo long correa compresión |
| A1 (cm2) = | 0.71 | cm2 | 1 varilla diámetro 3/8 pulg |
| 2*A1(cm2) = | 1.42 | 2 Diám | 3/8 para compresión (área a compresión) |
| Fa = C/(2*A1) = | 954 | kg/cm2 | |
| kl/r = | 95 | ti ingrese el Dato obtenido de tabla esfuerzos | |
| r (cm)= | 0.24 | r varilla de diámetro en pulgadas | 3/8 |
| K = | 1 | para miembros secundarios | |
| L(cm) = | 23 | cm | |
| Lc (cm) = | 20 | | Cuál es la longitud a compresión? |
| L (cm) = | 23 | > | Lc (cm)= 20 |


LA CORREA CHEQUEA A COMPRESIÓN

CORTE LONGITUDINAL



RECALCULANDO LA CORREA


| | | | |
|-------------|--------------|---------------------|---|
| Hc= | h-D1/2 -D2/2 | | |
| Hc= | 16.89 | cm | Altura recalculada |
| 2*A1(cm2) = | 2 Diám | 3/8 | 1.42 Area en cm2 de varillas a compresión |
| A2(cm2) = | 1 D | 1/2 | 1.27 Area en cm2 de varillas a tensión |
| A1 (cm2) = | 1 D | 0.71 | área de una sola varilla a compresión |
| A2 (cm2) = | 1 D | 1.27 | área de una sola varilla a tensión |
| y'b (cm)= | 8.9 | (2*A1)*Hc/(2*A1+A2) | |
| Y't (cm) = | Hc-y'b = | 8.0 | |


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|---|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|--------------------|----------------------|
| L (cm) = | 20 | (1) SIN TIRANTES | (2) CON UN TIRANTE | (3) CON DOS TIRANTES |
| Lx/Rx = | 92 | | 92 | 92 |
| Ly/Ry = | 182 | | 91 | 61 |
| I/r | 84 | | 84 | 84 |
| | <u>182</u> | | <u>92</u> | <u>92</u> |
| Fa (kg/cm ²) | 317 | | 982 | 982 |
| | f(L/2) | | f(L/2) | f(L/3) |
| f(L/T) (kg/cm ²) | 7894 | | 2605 | 1375 |
| F(L/T)<Fa (ok) | NO OK | | NO OK | NO OK |
| ft (kg /cm ²)= | 952 | | si ft<0.66fy OK | CUMPLE |

NO CHEQUEA, SE RECOMIENDA DISMINUIR LA LONGITUD ENTRE APOYOS DE LA CORREA PARA REUTILIZARLA

| CÁLCULO DE LA CELOCIA DE LA CORREA | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------|
| Dcelocía (cm) = | 3/8 | Cuál es el diámetro de la celocía? | |
| Dcelocía (cm) = | 0.95 | | |
| r(cm) = | 0.24 | 3/8 diámetro | |
| As(cm ²) = | 0.71 | 3/8 diámetro | |
| Lcel (cm) | Lcer /r | fa(kg/cm ²) | Vadm (kg) |
| 27 | 114 | 783 | 370 |
| 27 | 114 | 783 | 370 |
| Cálculo del cortante que actúa | | | |
| Vx (Kg) = | q*(Lcer/2-X) | | |
| X(m) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| Vx(kg) | 104 | 99 | 94 |
| Vx < Vadm OK | chequea | chequea | chequea |



| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|--|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

4.5 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL


Con el fin de conocer el tipo de ladrillo que compone los diferentes muros, se realizaron dos regatas en diferentes zonas de la edificación, pero sobre todo se hizo énfasis en levantar la estructura metálica existente, teniendo en cuenta la separación de las correas, la geometría de las correas, la geometría de las cerchas y su respectiva localización con la finalidad de modelar el comportamiento actual y el futuro de acuerdo a las especificaciones técnicas de la teja TERMOACÚSTICA AJOVER TRAPEZOIDAL A360 MAX.

5. ESTRUCTURA DE MAMPOSTERÍA

Normalmente, las estructuras en mampostería son estables bajo cargas cotidianas, esto se puede apreciar en las edificaciones de los cuatro espacios, donde a pesar de no cumplir las recomendaciones de la NSR10 respecto a los requerimientos de orden sísmico, las estructuras se mantienen en aceptable estado:

| CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA | ZONA DE AMENAZA SISMICA | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | BAJA | INTERMEDIA | ALTA |
| MINIMA (DMI) | PERMITIDO | NO | NO |
| MODERADA (DMO) | PERMITIDO | PERMITIDO | NO |
| ESPECIAL (DES) | PERMITIDO | PERMITIDO | PERMITIDO |

Tabla 1. Sistemas de mampostería permitidos por la NSR-10 en zonas de amenaza sísmica (Tabla A.3-1 NSR-10)

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

| DESCRIPCION SISTEMAS DE RESISTENCIA DE CARGAS VERTICALES Y CARGAS HORIZONTALES | ZONAS DE AMENAZA SISMICA | | | | | |
|--|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | ALTA | | INTERMEDIA | | BAJA | |
| | USO PERMITIDO | ALTURA MAXIMA | USO PERMITIDO | ALTURA MAXIMA | USO PERMITIDO | ALTURA MAXIMA |
| Muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical (DES) con todas las celdas rellenas | SI | 50 m | SI | SIN LIMITE | SI | SIN LIMITE |
| Muros de mampostería reforzada de bloque de perforación vertical (DMO) | SI | 30 m | SI | 50 m | SI | SIN LIMITE |
| Muros de mampostería parcialmente reforzada de bloque de perforación vertical | GRUPO I | 2 pisos | SI | 12 m | SI | 18 m |
| Muros de mampostería confinada | GRUPO I | 2 pisos | GRUPO I | 12 m | GRUPO I | 18 m |
| Muros de mampostería de cavidad reforzada | SI | 45 | SI | 60 m | SI | SIN LIMITE |
| Muros de mampostería no reforzada (No tiene capacidad de disipación de energía) | NO SE PERMITE | | NO SE PERMITE | | GRUPO I | 2 PISOS |

Tabla 1.

Tabla 2 Sistemas estructurales permitidos en zonas de amenaza sísmica

6. RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN

- El análisis estructural de todos y cada uno de los elementos metálicos, como de su sistema, fue enfocado en mantener el uso de las correas metálicas existentes, sin embargo se deberá tener en cuenta que, de acuerdo a la ficha técnica del fabricante de la hoja **TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL MAX 360^a**, la separación de los apoyos obedece al tamaño de la hoja y a la capacidad de carga aplicada sobre la cubierta, es así que el constructor podrá modificar la localización de las correas existentes y reubicarlas en los puntos donde requiera apoyo la hoja, teniendo muy en cuenta la longitud de separación permitida de acuerdo a la capacidad de carga definida en el presente documento.
- En los casos que se requiere adicionar un apoyo, es decir una correa metálica adicional con la finalidad de cumplir con la separación dada por el fabricante, se deberá suministrar Perfil C 50 150 x 50 x 2.0mm x 6m Negro con separación no mayor de 1.50 m.


| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

TABLA No.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características | Unidades | Cubierta <i>Ajover</i> Trapezoidal MAX Marfina | Cubierta <i>Ajover</i> Super MAX Marfina | Cubierta <i>Ajover</i> Extra MAX Marfina |
|---|-----------|--|--|--|
| | | | | |
| Ancho Útil | cm | 72.0 ± 0.5 | 72.0 ± 0.5 | 72.0 ± 0.5 |
| Ancho Total | cm | 82.0 ± 1.0 | 82.0 ± 1.0 | 82.0 ± 1.0 |
| Peso Metro Lineal | kg/ml | 2.60 ± 1.0 | 3.00 ± 1.0 | 3.70 ± 1.0 |
| Peso Metro Cuadrado | kg/m² | 3.17 ± 1.0 | 3.65 ± 1.0 | 4.51 ± 1.0 |
| Voladizo Máximo | cm | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Distancia Máxima entre Apoyos (1) | m | Ver Tabla No.2 | Ver Tabla No.2 | Ver Tabla No.2 |
| Separación entre Crestas (Paso) | cm | 36.0 ± 0.5 | 36.0 ± 0.5 | 36.0 ± 0.5 |
| Altura de la Cresta C2 (mínimo) | cm | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Traslapo Longitudinal | cm | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Traslapo Transversal | cm | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Coefficiente de Dilatación Térmica | mm/(m·°C) | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
| Conductividad Térmica (λ) [2] | w/(m·°K) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Aislamiento Acústico, en Decibeles (dB) [3] | | Ver Figura No.1 | Ver Figura No.1 | Ver Figura No.1 |
| Momento de Inercia Ixx | cm⁴/m | 4.11 | 5.42 | 6.98 |
| Módulo de Sección S Mayor | cm³/m | 4.58 | 5.9 | 7.55 |
| Módulo de Sección S Menor | cm³/m | 1.61 | 2.1 | 2.68 |

La variación en la longitud total es de ± 10 mm respecto de la longitud nominal.

| Según Número de Luces y Distancia entre Apoyos (1) | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------------|---|------------------|------------------------|---|------------------|------------------------|
| Producto | Cubierta <i>Ajover</i> Trapezoidal MAX Marina | | | Cubierta <i>Ajover</i> Super MAX Marina | | | Cubierta <i>Ajover</i> Extra MAX Marina | | |
| | 2 ^(a) | 3 ^(b) | 4 ó más ^(c) | 2 ^(a) | 3 ^(b) | 4 ó más ^(c) | 2 ^(a) | 3 ^(b) | 4 ó más ^(c) |
| No. de Apoyos por Lámina | | | | | | | | | |
| [4] L (m) | Capacidad de Carga de la Cubierta Ajover MAX Trapezoidal A360 (kg/m²) | | | | | | | | |
| 0,8 | 426 | 426 | 455 | 550 | 550 | 588 | 706 | 706 | 754 |
| 0,9 | 336 | 336 | 359 | 435 | 435 | 465 | 558 | 558 | 596 |
| 1,0 | 272 | 272 | 291 | 352 | 352 | 376 | 452 | 452 | 483 |
| 1,1 | 225 | 225 | 240 | 291 | 291 | 311 | 373 | 373 | 399 |
| 1,2 | 189 | 189 | 202 | 245 | 245 | 261 | 314 | 314 | 335 |
| 1,3 | 149 | 161 | 172 | 193 | 208 | 223 | 249 | 267 | 286 |
| 1,4 | 120 | 139 | 148 | 155 | 180 | 192 | 199 | 231 | 246 |
| 1,5 | 97 | 119 | 128 | 126 | 154 | 165 | 162 | 199 | 213 |
| 1,6 | 80 | 98 | 105 | 104 | 127 | 136 | 133 | 164 | 175 |
| 1,7 | 67 | 82 | 88 | 87 | 106 | 114 | 111 | 136 | 146 |
| 1,8 | 56 | 69 | 74 | 73 | 89 | 96 | 94 | 115 | 123 |
| 1,9 | 48 | 59 | 63 | 62 | 76 | 81 | 80 | 98 | 105 |
| 2,0 | 41 | 50 | 54 | 53 | 65 | 70 | 68 | 84 | 90 |
| 2,1 | - | 43 | 47 | 46 | 56 | 60 | 59 | 72 | 77 |
| 2,2 | - | - | 40 | - | 49 | 52 | 51 | 63 | 67 |
| 2,3 | - | - | - | - | 43 | 46 | 45 | 55 | 59 |
| 2,4 | - | - | - | - | - | 40 | - | 48 | 52 |
| 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 46 |
| 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |

(1) La distancia entre centros de apoyos obedece única y exclusivamente a las cargas aplicadas sobre la cubierta, dependiendo del número de apoyos en los que se soporte cada lámina en particular; los valores de dichas cargas se calculan según lo indicado en B.2.3. de NSR-10 o en el código de construcción vigente.

(2) Según Norma ASTM C 177-10.


(3) Según Norma ASTM E 90.

(4) Distancia entre centros de apoyo o correas.

1, 2, 3, 4... Número de apoyos por lámina.









Tabla 3 Separación entre apoyos. Especificaciones Técnicas AJOVER

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

- Respecto a la fijación de la hoja termoacústica trapezoidal, es menester resaltar que el sistema de fijación dado por el fabricante, permite sobre una correa de tipo cercha con celosía


SISTEMA DE FIJACIÓN

| Descripción (Escala 1:50) | Perfil (Escala 1:15) | Tipo de Correa | | | Accesorios |
|---|--|----------------|---------|--------|------------|
| | | Alma Llena | Celosía | Madera | |
| <p>* Ver Nota 1</p>  <p>Tornillo Auto perforante para Metal Ajover Ref. FTA 14014150 14 - 14 x 1-1/2" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25 mm</p> |  | ✓ | | | |
|  <p>Tornillo Auto perforante Fijador de Ala Ajover Ref. FTA 02514125 14 - 14 x 1-1/2" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25 mm</p> |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  <p>Tornillo Auto perforante para Madera Ajover Ref. FTM 14014200 14 - 14 x 2" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25 mm</p> |  | | | ✓ | |
|  <p>Tornillo Espigo Galvanizado Ajover Ref. F5C4725 Ø 3/8" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25 mm</p> |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  <p>Tornillo Auto perforante para Metal Ajover Ref. FTA 14014260 14-14 x 2 -3/8" con Arandela EPDM tipo Sombrilla de 25 mm</p> |  | ✓ | | | |

Ahora bien, más allá que se permita de parte del fabricante la fijación sobre correas tipo cercha, es claro que se debe instalar, mediante soldadura, un elemento que permita la fijación de las 2 opciones de tornillo dispuesto por el fabricante.

Es así que se deberá soldar una platina de 1" de ancho, de 0.3mm de espesor, y de ancho variable de acuerdo a la geometría de la correa metálica, adicionalmente se deberá utilizar neopreno de espesor 9.5 mm con la finalidad de generar un sello mecánico al flujo del agua proveniente de la parte superior de la cubierta.

- La estructura metálica existente de cubierta, compuesta en su gran mayoría por cerchas y correas metálicas de dimensiones variables presenta, en algunos casos, oxidación en los extremos falta de pintura en gran parte del elemento, esto por esto que se debe ejecutar mantenimiento de la mencionada estructura a través de pintura de toda la infraestructura metálica de cubierta con su correspondiente anticorrosivo.

| MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CUBIERTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA. 2022 | | |
|---|--|---|
|  ARQUITECTURA E INGENIERÍA | CONSULTOR: ARQUITECTA GINNA LICETH DAZA ORDÓÑEZ | INFORME ESTRUCTURAL CUBIERTA I.E. GABRIEL GARCIA MARQUEZ |

Para los casos que se requiera la instalación de tirantes con la finalidad de arriostrar la estructura de acuerdo a las conclusiones de los chequeos estructurales en las separaciones más críticas de correas, se deberá soldar una platina de 1" de ancho, de 0.3mm de espesor, y de ancho variable de acuerdo a la geometría de la correa metálica

7 BIBLIOGRAFÍA

- Reglamento colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10.
- NTC 4595 Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares.

Elaboró



José Demóstenes López Bustamante
M.P. 19202-089762-CAU

ARQUITECTURA E INGENIERÍA